



??????

，电镀工艺完后不开展喷漆解决，选用的是开展酸洗磷化，再开展喷漆解决。电镀工艺座体表面清理，脱油，随后完成喷漆。不锈钢板材(有镜面不锈钢，雾控制面板，金属拉丝板)是在折弯前开展可以开展拉丝工艺解决，未消喷漆，导轨防护罩如需喷漆要做好打毛解决;铝合金板一般选用空气氧化解决，根据喷漆不一样的颜色挑选不一样的空气氧化背景色。导轨防护罩在生产过程中必须留意什么事宜?就和大家发送到这，掌握概述可资询本网站在线客服。数控车床钣金件产品愈沈机集团昆明机床TK6213A不锈钢防护罩 不锈钢伸缩护罩 按需加工