



201????????????????????????????????????????????????????????????

处理，钢板防护罩不一样板材表层的解决方案不一样。冷轧板处理后一般进行表层电镀，电镀完了不进行喷涂处理，选用了进行磷化处理，再进行喷涂处理。电镀座体表面清理，脱脂，接着进行喷涂。不锈钢板(有镜面板，雾操作面板，不锈钢拉丝板)要在钣金折弯前进行能够进行拉丝工艺处理，未散喷涂，钢板防护罩如果需要喷涂一定要做好打毛处理;铝板一般选用氧化处理，依据喷涂不一样的颜色选择不一样的氧化背景颜色。马扎克机床QTE200L不锈钢防护罩 Z轴伸缩式保护罩 做工精细