

金属手板模型销售商 金属手板模型 东莞轩盛手板厂可打样

产品名称	金属手板模型销售商 金属手板模型 东莞轩盛手板厂可打样
公司名称	东莞市轩盛模型有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇清湖头社区环凤路2号
联系电话	13794821958 13794821958

产品详情

数控机床的发展方向

- 1、虚拟机床：通过研发机电一体化的、硬件和软件集成的仿真技术，来实现提高机床的设计水平和使用绩效。
- 2、绿色机床：强调节能减排，力求使生产系统的环境负荷达到最小化。
- 3、智能机床：提高生产系统的智能化、可靠性、加工精度和综合性能。
- 4、e-机床：提高生产系统的独立自主性以及与管理者和使用者的交互能力，使机床不仅是一台加工设备，而是成为企业管理网络中的一个节点。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市轩盛模型有限公司

数控机床工作注意事项

- 1、坚守岗位，精心操作，不做与工作无关的事。因事离开机床时要停车，关闭电源、气源；
- 2、按工艺规定进行加工。不准任意加大进刀量、磨削量和切（磨）削速度。不准超规范、超负荷、超重量使用机床。不准精机粗用和大机小用；
- 3、刀具、工件应装夹正确、紧固牢靠。装卸时不得碰伤机床。找正刀具、工件不准重锤敲打。不准用加长搬手柄增加力矩的方法紧固刀具、工件；
- 4、不准在机床主轴锥孔、尾座套筒锥孔及其他工具安装孔内，安装与其锥度或孔径不符、表面有刻痕和不清洁的顶针、刀具、刀套等；

文明生产

数控机床是一种自动化程度较高，结构较复杂的先进加工设备，为了充分发挥机床的优越性，提高生产效率，管好、用好、修好数控机床，技术人员的素质及文明生产显得尤为重要。操作人员除了要熟悉掌握数控机床的性能，做到熟练操作以外，还必须养成文明生产的良好工作习惯和严谨工作作风，具有良好的职业素质、责任心和合作精神。操作时应做到以下几点：

严格遵守数控机床的安全操作规程。未经培训不得擅自操作机床。

严格遵守上下班、交接班制度。

做到用好、管好机床，具有较强的工作责任心。

保持数控机床周围的环境整洁。

操作人员应穿戴好工作服、工作鞋，不得穿、戴有危险性的服饰品。