

铁皮房防水堵漏公司 肇庆铁皮房防水堵漏 坚成防水补漏

产品名称	铁皮房防水堵漏公司 肇庆铁皮房防水堵漏 坚成防水补漏
公司名称	东莞市坚成钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市谢岗镇谢岗村树山村小组56号1楼
联系电话	13026817179 13026817179

产品详情

屋面防水全部铲除原防水层进行铁皮房防水堵漏。

1.用铁铲清除全部原防水层，注意在清除时应尽量不损坏找平层，清除的垃圾集中堆放，统一处理。2.检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时，应揭开找平层，并晒干保温层或重做保温层、找平层。若找平层破损较小，则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。3.重做保温层时，先清理混凝土结构层表面的杂物后，用热沥青热粘或用对聚类保温板无溶解作用的胶粘剂冷粘聚保温板；或铺珍珠岩保温块。4.做好保温层后，用水泥砂浆做20-25mm的水泥找平层。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市坚成钢结构工程有限公司

哪里有钢结构铁皮房防水堵漏公司

现在很多钢结构屋面都已经生锈老化了，严重的已经开始腐蚀了，很多企业老板在担心如何铁皮房防水堵漏不影响生产，还要施工快，隔热防水一次解决生锈老化问题，既不影响生产施工也很快。铁皮瓦没有加隔热层的，在夏天是很热的，车间高温可达40度左右，在这样的环境下工作是很难受的，如果贴上隔热防水毯就不用担心会太热闹了，坚成钢结构屋面隔热、防水、铁皮房防水堵漏改造工程。

金属屋面腐蚀生锈的原因

现在随着科技进步,金属的表面防腐和本体防腐都有很大的发展,也有不同的特性,应选择合适的金属屋面防腐处理。金属屋面腐蚀生锈有很多原因,如:外部环境有腐蚀性介质、屋面之前的防腐涂层防腐性能不好等等。针对不同缘由造成的腐蚀状况,金属屋面防腐采用的方法也有所区别。我公司专门开发出的金属屋面铁皮房防水堵漏、防腐、隔热一体材料,为客户解决难题。在金属屋墙面使用过程中,由于金属板保护漆膜的自然老化,屋面受到震动、热胀冷缩,还有酸雨、雾霾等因素的影响,致使屋面板上的刚性防腐涂层不断产生裂痕,造成漆面防腐性能失效。金属板与空气中的水分、氧气发生化学或电化学反应、产生锈蚀、渗漏等现象。针对此现象我公司吸收的防腐技术,引进开发了多种适用于金属屋面防腐和装饰涂料以及相应的工艺,形成完整的防腐铁皮房防水堵漏应用系统,完全满足金属屋面铁皮房防水堵漏的需求,延长金属屋面的使用寿命。