

咸阳三菱M80数控系统一体放大器报警维修售后保障

产品名称	咸阳三菱M80数控系统一体放大器报警维修售后保障
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

AL022 主回路开关电源出现异常

触发条件

及异警缘故

标准：主回路开关电源RST 电源插头很有可能松动或者没有入力电。

缘故：主回路开关电源出现异常。

检查及处理

查验RST 电源插头是不是松动或者没有入力电。1.5 kW(含)下列A3 控制器需三相

皆无入力电，才会出现此异警；2 kW(含)之上A3 控制器，只需单相电没电，则

也会产生此异警。请的确连接开关电源，若开关电源正常的仍无法清除此项异警，请把A3

控制器送到代理商或原装维修。

清除方式 异警重设

AL023 事先过负载警示

事先过负载警示

1. 决定是否早已负载应用，请见AL006 异警处理。

2. 确定主要参数P1.056 (事先过负载导出准位)的人物设定是不是太小，请把主要参数P1.056 的预设值调高，或者使预设值超过100，以撤销此警示作用。

AL024 伺服电机原始电磁场不正确

标准：伺服电机电磁场部位UVW 不正确。

缘故：伺服电机原始电磁场不正确 (电磁场部位U、V、W 不正确)。

1. 使电机接地端正常的接地装置，请把UVW 接地端(翠绿色)与控制器的排热一部分连接。

2. 确定伺服电机电源线有没有问题，的确将伺服电机电源线与开关电源或高电压的线路分离，防止造成影响。

3. 部位验出器的线缆应用围栏网。

若之上皆无改进，请送到代理商或原装维修。

清除方式 重通电消除。