

桥头地坪漆工程 意达装饰工程有限公司 室外地坪漆工程

产品名称	桥头地坪漆工程 意达装饰工程有限公司 室外地坪漆工程
公司名称	东莞市意达装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街大道西98号
联系电话	13509248225 13509248225

产品详情

环氧地坪漆损坏的原因?

如果五金车间施工了环氧材料，那么地面很快就会被划痕和变脏，原因是环氧本身是树脂材料，不耐磨，不耐磨，所以很快就会被划痕和变脏。

环氧地坪漆地面：如果地面是采用薄涂材料施工，同时施工质量比较差，那么环氧地坪地面不到一年就会起皮，主要原因是该材料与地面粘结不牢固所致。

金钢砂耐磨地面：起尘、起壳、空鼓、裂缝、坑凹等都与水泥混凝土地面情况相同;而退色则是由于金钢砂里面色粉的问题，如果色粉是采用比较差的材料，那么不到1年就会慢慢退色，特别是在室外受紫外线的照射，很快就会变色。

厂房里的地坪都选择做硬化地坪？

消除地坪上的起尘起砂。普通地坪由于原材料或施工维护不当等问题，车库地坪漆工程，往往会出现起尘起砂问题，不仅影响外观，还会污染环境。硬化地坪完全可以解决地面的起尘起砂问题。美观明亮的地坪效果。硬化地坪经混凝土密封固化剂材料渗透抛光后，特别是经地坪光亮剂机械和物理抛光后，室外地坪漆工程，可以表现出质优的光泽度，类似大理石光泽效果。

环氧地坪漆脱落预防措施：

1、地坪漆施工单位应清洁待施工的地面。如果遇到平整度高的地面，应进行喷砂或砂处理，桥头地坪漆工程，以提高其粗糙度，地坪漆工程哪家好，便于施工。

2、地面风干时间不宜过长，一般3-4小时左右，应开始施工。地坪也可以同时晾干。

3、地坪漆生产厂家在地坪漆施工时，应选择与其基层地质适应性高的材料，并保证其附着力能适应其地坪的材质。

桥头地坪漆工程-意达装饰工程有限公司-室外地坪漆工程由东莞市意达装饰工程有限公司提供。东莞市意达装饰工程有限公司位于广东省东莞市厚街大道西98号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前意达装饰工程有限公司在工程施工中享有良好的声誉。意达装饰工程有限公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。意达装饰工程有限公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。