

天津STORZ史托斯 22201020-110 摄像主机维修推荐

产品名称	天津STORZ史托斯 22201020-110 摄像主机维修推荐
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linbatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

天津STORZ史托斯 22201020-110 摄像主机维修推荐 天津STORZ史托斯 22201020-110 摄像主机维修推荐

广州云启设备有限公司，摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源出现故障，立即维修总比不维修要好。把故障控制在初发状态，尽量减少故障扩大话，出现问题，立即停用。尽快解决。广州云启公司将在保证质量的前提下，尽可能的降低成本，摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修，维护客户的利益。提高客户对摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修的满意度，广州云启公司的服务承诺是：信誉至上，用户至上的原则。并提供终身的摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修技术咨询服务。

常见故障： 摄像机没有图像显示、图像缺色或偏色(如偏红或偏粉红色)
摄像头导连线内部断芯，(摄像主机与摄像头之间的连线断芯或插头断针) 更换导连线或接插头
摄像机显示图像为黑白，无彩色 摄像头接触不好图像时有时无
，图像出现条纹或波纹 摄像头内部软电路板折断 等等

天津STORZ史托斯 22201020-110 摄像主机维修推荐 STORZ史托斯 22201020-110 摄像主机维修推荐天津
维修案例一： MGB ML-L685-00400 冷光源 主副电源板故障，含高压模块 设备名称：MGB ML-L685-00400
冷光源 检测故障：主副电源板故障，含高压模块 维修方案：维修电源套件，控制板
维修周期：1个工作日 保修周期：非人为保六个月

维修案例二： STORZ xenon nova 175 20131520 冷光源 开机无法启动 设备名称：STORZ
xenon nova 175 20131520 冷光源 检测故障：开机无法启动，指示灯不亮
故障分析：电源板损坏，内部灰尘大，有发霉痕迹，无输出 维修方案：维修电源组件
维修周期：7个工作日， 保修周期：非人为保修3个月

天津STORZ史托斯 22201020-110 摄像主机维修推荐STORZ史托斯 22201020-110 摄像主机维修推荐

