## 无锡市高空作业安全带静力拉力检测2022已更新

产品名称	无锡市高空作业安全带静力拉力检测2022已更新
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检 测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

安全带的防护功能

## 一、坠落伤害

在高处作业过程中,当坠落事故发生时,冲击距离越大,冲击力就越大。当冲击力小于人体重力的5倍时,一般不会危及生命;当冲击力达到人体重力的10倍以上时,就会发生死亡事故。从大量事故的调查分析和理论计算都能得出,距地面2m以上的高处作业,若没有防护措施,一旦发生坠落,就可能出现伤亡事故。和世界上许多国家相同,我国规定2m以上的作业面为高处作业。为预防坠落伤亡事故,高处作业人员必须佩戴安全带。

美国生物试验结果表明,冲击力在1万9992N时会发生死亡;冲击力在1万7640N时会发生伤害;8000N~8 900N的冲击力为人体的受力。德国《保护具规则》指出:人体腹部受力的安全界限为6370N,安全界限为3185N。安全界限还和冲击力的作用时间有关:当腹部受力为6370N时,作用时间在0.08s以内,一般不会危及生命;当腹部受力为3185N时,作用时间不过0.28s,一般不会发生人体损伤。较大的冲击力对人体的伤害可产生胸部、腹部、泌尿系统外伤,可造成脊椎断裂、肋骨骨折、血胸、气胸、内脏损伤等。所以,高处坠落事故中,当冲击力较大时,会给作业人员造成一定的伤害。

## 二、安全带的防护作用

安全带的防护作用在于,当坠落事故发生时,安全带\*\*能够防止作业人员坠落,利用安全带、安全绳、金属配件的联合作用将作业人员拉住,使之不坠落掉下。由于人体自身的质量和坠落的高度会产生冲击力,人体质量越大、坠落距离越大,作用在人体上的冲击力就越大。安全带的重要功能是,通过安全绳、安全带、缓冲器等装置的作用吸收冲击力,将过人体承受冲击力部分的冲击力通过安全绳、安全带的拉伸变形,以及缓冲器内部构件的变形、摩擦、破坏等形式吸收,使\*终作用在人体上的冲击力在安全界限以下,从而起到保护作业人员不坠落、减小冲击伤害的作用。

2.1 电压试验时接线方法按表6进行,要求绝缘线芯各点均能受电压试验。

2.2 接好试品引线后,试验人员离开试验区,关好试验区门,使门上行程开关接通。
2.3 按动予警报按扭,使电铃鸣响提醒在场人员注意。
2.4 打开总电源和控制电源开关,电源指示灯亮。
2.5 打开高压起动开关,高压指示灯高,调节电压整定旋扭,使试验电压达到规定值。
2.6试验时间到会自动降压回零位并切断高压,发出"合格"声光信号,表示试品合格,按下"复位"按
扭信号消除,至此试验结果。
2.7 如果试品击穿,会立即切断高压并发出"击穿"的声光报警,按下"复位按扭"可消除声光报警。
2.8 重新接线应断开控制电源,切断总电源。
2.9 试验过程中,如发生电缆击穿,应做好,通过倒盘找出击穿点,进行处理。
2.10 试验完毕,应打开耐压试验机前门,关闭电源空气开关,切断电源。

3注意事项
3.1本装置为高压检测设备,为确保试验人员人身安全,必须先切除电源才能更换试品,操作时地台板上
必须盖绝缘橡胶垫,穿戴好防护用具,操作必须有一个负责监督。
3.2 试验机使用前必须检查试验机和围栏是否可靠接地。
3.3 按动高压起动按扭时应停留足够电机起动时间,不要放手过。
3.4 试验机放置场所应通风、干燥,注意防尘。
工场对厅建设在黑大场作为前应组织不同地建口的家具,由厅签据,先进签据*作由济,并阅教由济况抗
工频耐压试验装置在操作之前应根据不同被试品的容量、电压等级,先计算好*作电流,并调整电流保护
器。其试验接线应参考本说明书中或试验变压器中相关的连接示意图,接地端应良好接地。
操作要点
(4) 建岭前,成了解冲进中的建岭中区,国时了解冲进中的基础建设项目及以盖的建岭中,基地建口
(1)试验前,应了解被试品的试验电压,同时了解被试品的其他试验项目及以前的试验结果。若被试品
有缺陷或异常,应在消除后再进行耐压试验。

(2)试验现场应围好遮拦或围绳,挂好标示牌,并派专人监护。
(3)试验前,被试品表面应擦拭干净,将被试品的外壳和非被试绕组可靠接地。被试品为新冲油设备时,应按《规程》规定使油静止一定时间再升压,对110kV及以下的充油电力设备,在注满油后静置时间应不少于24小时,对220kV及330kV的充油电力设备,静置时间应不少于48小时。
(4)接好试验接线后,应由有经验的人员检查,确认无误后方可升压。
(5)升压前,**检查调压器是否在零位。调压器在零位方可升压,升压时应呼唱。
(6)升压过程中不仅要监视电压表的变化,还应监视电流表的变化,以及被试品电流的变化。升压时要均匀升压,不能太。升至规定试验电压时,开始计算时间,时间到后,缓慢均匀降下电压。绝不允许不降压就先跳开电源开关。
(7)试验中发现表针摆动或被试品有异常声响、冒烟等应立即降下电压,拉开电源,在高压侧挂上接地 线后,再查明原因。
(8)耐压试验前后均应测量被试品的绝缘电阻