

# '杭新暖通工程' 餐厅排烟管道安装公司

产品名称	'杭新暖通工程' 餐厅排烟管道安装公司
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

## 产品详情

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，上城区餐厅排烟管道安装，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

### 12、不锈钢风管耐腐蚀性能差

12.1、表现形式：风管表面有划伤、擦毛等缺陷和焊渣飞溅物，焊缝表面呈现黑、黄斑及花斑。甚至风管局部锈蚀。

12.2、危害性：降低不锈钢通风系统的抗腐蚀能力，缩短使用寿命。同时由于风管局部腐蚀，降低了通风系统的严密性，使有害气体扩散到环境中，影响工作人员的身体健康。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

### 12.3、产生的原因分析：

、风管板材下料、加工的方法不当；

- 、在操作过程中，碳素钢与不锈钢接触，使其表面出现腐蚀中心，破坏其氧化层的钝化膜；
- 、选用的焊接工艺不合理，应采用弧焊、直流电弧焊，但不得采用氧气。
- 、焊接过程中未采取防止焊渣飞溅直接下落到风管板材上的措施，应在焊缝两侧表面涂抹白垩粉；
- 、焊接后表面未清理，应先去除油污、焊渣及飞溅物，餐厅排烟管道安装公司，然后酸洗、热水冲洗及钝化处理；
- 、在焊缝及其边缘处开洞，将使洞口变形，以及由于二次焊接而产生的金相结构变化；
- 、风管支架采用碳素钢支架未采取隔离措施；
- 、风管的法兰连接螺栓、螺母未采用不锈钢制成的紧固件；如采用碳素钢紧固件时，应涂刷耐酸涂料。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，餐厅排烟管道安装哪家好，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，餐厅排烟管道安装设计，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州油烟净化工程

风管与部件安装应注意的质量问题：

- 1、支、吊架不刷油、吊杆过长。支、吊架间距过大
- 2、修改管、铆钉孔未堵
- 3、螺丝漏穿，不紧、松动
- 4、净化垫料不涂密封胶
- 5、风口安装不合要求
- 6、防火阀动作不灵活

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州排烟通风加工，杭州油烟净化工程

制作质量要求：

- 1) 风管的规格、尺寸必须符合设计要求；
- 2) 风管外观质量应达到折角平直，圆弧均匀，两端面平行，无翘角；

3) 风管的内表面要做到表面光滑，严禁有横向拼缝和在管内设加固筋或采用凸棱加固方法。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州排烟通风、杭州油烟净化工程

随着办公写字楼、办公环境的不断改善，空调系统也越来越广泛地深入到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到效果，除了设计的合理性，空调通风工程的施工也是一项重要的影响因素。风管作为空调通风工程中的重要环节，其施工质量的好坏直接影响着系统的安装质量及运行效果。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

由于风管无法连接具有连接接头严密质量好、接头重量轻、省材料、施工工序简单、节省工时、易于实现全机械化、自动化施工、施工成本低等众多优点，因而得到广泛推广应用。目前风管无法连接形式有几十种，而且新的形式还在不断出现，但按其结构原理可分为承插、咬合、铁皮法兰和混合式连接五种。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

铝板风管耐腐蚀性能降低

13.1、表现形式：风管表面有划痕，焊缝内遗留焊渣和焊药，风管局部腐蚀。

13.2、危害性：降低铝板通风管道的抗腐蚀能力，缩短使用寿命。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

13.3、产生的原因分析：

、分管板材划线下料未放在铺有橡胶板的工作台上进行。放样划线不能使用金属划针，否则会损伤具有防腐性能的氧化铝薄膜；

、焊接时未采取措施，即焊接时未消除焊口处及焊丝上的氧化皮等；

、风管焊接后未用热水清洗焊缝和去除焊缝上的焊渣、焊药；

、法兰与风管并非同一材质，产生电化学腐蚀，如采用角钢制作法兰时，未将角钢法兰表面做镀锌或喷涂绝缘漆等防电化学腐蚀的绝缘处理；

、风管与法兰连接采用碳素钢制铆钉，未采用4~6ITLrn的铝铆钉；

、支架未采取防腐绝缘处理措施；

、法兰连接螺栓、螺母与风管材质不符，如采用镀锌螺栓、螺母，在法兰的两侧未垫上镀锌垫圈增加接触面，防止法兰被螺母划伤。

"杭新暖通工程"-餐厅排烟管道安装公司由杭州杭新暖通工程有限公司提供。杭州杭新暖通工程有限公司是一家从事“白铁工程,白铁通风工程,不锈钢通风工程,中央空调管道工程,厨”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“杭新暖通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使杭新暖通工程在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！