

绍兴大吨位油缸千斤顶生产商承诺守信「多图」

产品名称	绍兴大吨位油缸千斤顶生产商承诺守信「多图」
公司名称	德州驰晨液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市新华街道办事处七中村委会西27号车间
联系电话	18653412579

产品详情

装配液压缸时造成的伤痕

装配时混入异物造成伤痕液压缸在总组装前，所有零件必须充分去除毛刺并洗净，零件上带有毛刺或脏物进行安装时，由于"别劲"及零件自重，异物易嵌进缸壁表面，造成伤痕。

安装零件中发生的伤痕液压缸安装时，活塞及缸盖等零件质量大、尺寸大、惯性大，即使有起重设备辅助安装，由于规定配合间隙都较小，无论怎样均会别劲投入，因此，活塞的端部或缸盖凸台在磕碰缸壁内表面时，极易造成伤痕。解决此问题的方法：对于数量多，上批量的小型产品，安装时采用装配导向工具；对重、粗、大的大、中型液压缸，只有细致、谨慎操作才能竭力避免。

德州驰晨液压设备，为用户提供贴切的系统解决方案，以我们的超群技术和管理回报社会。

使用液压油缸注意事项：在液压系统中使用液压油缸驱动具有一定质量的机构，当液压油缸运动至行程终点时具有较大动能，如未作减速处理，液压油缸活塞与缸盖将发生机械碰撞，产生冲击、噪声，有破坏性。为缓和及防止这种危害发生，因此可在液压回路中设置减速装置或在缸体内设缓冲装置。

大吨位油缸千斤顶生产商体内表面所镀硬铬层发生剥离一般认为，电镀硬铬层发生剥离的原因如下。

a. 电镀层黏结不好。电镀层黏结不好的主要原因是：电镀前，零件的除油脱脂处理不充分；零件表面活化处理不，氧化膜层未去除掉。

b. 硬铬层磨损。电镀硬铬层的磨损，大吨位油缸千斤顶生产商，多数是由于活塞的摩擦铁粉的研磨作用

造成的，中间夹有水分时，磨损更快。因金属的接触电位差造成的腐蚀，只发生在活塞接触到的部位，而且腐蚀是成点状发生的。

c.因接触电位差形成的腐蚀。接触电位差腐蚀，对于长时间运转的液压缸来说，不易发生；对于长期停止不用的液压缸来讲是常见的故障。

绍兴大吨位油缸千斤顶生产商承诺守信「多图」由德州驰晨液压设备有限公司提供。德州驰晨液压设备有限公司位于德州市新华街道办事处七中村委会西27号车间。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前驰晨液压在液压元件中享有良好的声誉。驰晨液压取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。驰晨液压全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事液压电动泵，超高液压电动泵，小型液压电动泵的厂家，欢迎来电咨询。