

# 昆山电动老爷车 锡牛电动科技 老爷车电动汽车

产品名称	昆山电动老爷车 锡牛电动科技 老爷车电动汽车
公司名称	无锡锡牛电动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东港园南路28号
联系电话	13812040421 13812040421

## 产品详情

其他重要注意项目，每天出车前先检查电量是否充足，刹车性能是否良好，电动老爷车品牌，螺丝是否松动等，有故障应及时修理排除，检查完成确定没有故障时才能出车；电动老爷车、充电应在儿童无法接触到的地方进行；每次停车都须关闭电源开关，拔出钥匙，将档位开关扳至空档位置，并将手刹拉起；维修或更换电瓶、电器，须关闭电源总开关后操作；儿童在车内玩耍时要拔掉钥匙开关，以免造成危险；电动车行驶前，须检查车门是否关紧；因事故或其他原因造成起火时应立即关闭总电源开关。

大力发展电动老爷车是从根本上缓解乃至消除中国石油危机的重要途径之一。在中国的石油消费中，老爷车电动汽车，交通运输业用油增长为迅速。而中国已经成为继美国之后的能源消费大国和第五大石油进口国，石油进口依存度已达百分之40。再次敲响中国石油问题的警钟。无论从环保角度还是能源角度看未来电动车都需要有一个大的发展，其开发将关系到众多工业的兴衰，可能成为未来新的经济增长点。

无锡锡牛电动老爷车维护保养：

故障分析

电动老爷车充不了电原因分析：

### 1、故障现象:

启动后在行车中电流表指针回正过快，或电动老爷车蓄电池温度偏高，且长时间行车后电流表指针仍指+5A 以上。

### 2、故障原因:

- (1) 电动老爷车蓄电池劳损。
- (2) 存在内部短路故障。
- (3) 极板上活性物质脱落以致容量过小。
- (4) 极板硫化或负极板硬化。

### 3、故障诊断与排除:

对于电动老爷车蓄电池充不进电的故障诊断，要根据故障现象与其使用情况综合分析作出判断。若电动老爷车蓄电池使用了一年以上，出现上述现象，一般为电动老爷车蓄电池已劳损衰竭，应换用新件。若电动老爷车蓄电池温度偏高，且长时间行车后，昆山电动老爷车，电流表指针仍指+5A 以上，八座电动老爷车，可用高率放电计检测来查明。如果测得某单格电压低于1.5V，说明此单格内有短路故障，应拆开检修。

昆山电动老爷车-锡牛电动科技-老爷车电动汽车由无锡锡牛电动科技有限公司提供。无锡锡牛电动科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 无锡 的电动车和配件等行业积累了大批忠诚的客户。无锡锡牛电动科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！