

道滘地坪漆工程 意达装饰工程有限公司施工 地坪漆工程

产品名称	道滘地坪漆工程 意达装饰工程有限公司施工 地坪漆工程
公司名称	东莞市意达装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街大道西98号
联系电话	13509248225 13509248225

产品详情

环氧树脂地坪漆

- 1、固化方便。环氧树脂体系几乎可以在0~180 温度范围内固化。
- 2、粘附力强。环氧树脂使其对各种物质具有很高的粘附力。
- 3、收缩性低。环氧树脂和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比，在固化过程中显示出很低的收缩性(小于2%)。
- 4、力学性能。固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能。
- 5、电性能。固化后的环氧树脂体系是一种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料。
- 6、化学稳定性。固化后的环氧树脂体系具有优良的耐碱性、耐酸性和耐溶剂性。
- 7、尺寸稳定性。上述的许多性能的综合，使环氧树脂体系具有突出的尺寸稳定性和耐久性。
- 8、耐霉菌。固化的环氧树脂体系耐大多数霉菌，可以在苛刻的热带条件下使用。

如何避免环氧地坪漆脱落？

- 1.施工前现场预处理不当，地坪漆工程费用，油污、水溶解物、锈迹等其他杂质。地面上，施工环境不干净。
- 2、预处理和地坪漆施工的时间间隔过长，导致地面上继续出现灰尘和杂质。
- 3、还有就是地面没处理好就开始施工作业。有必要知道，如果在潮湿的地面上施工，有环氧地坪漆层脱

落的风险。

4、地面材料基材与环氧地坪漆涂层的结合并不理想，因为基材比较光滑，道滘地坪漆工程，很难附着其上，这也可能是环氧地坪漆涂层配置不当，需要根据当地的环境因素进行配置。

5、地坪层未干燥，地坪漆工程厂家，或干燥处理不足，导致地坪漆施工过程中出现涂层脱落不稳的现象。

地坪施工前为何要进行基面处理呢？

素地容易打滑，存在油污的残留素地存在油污污染是常见的情况，而该情况是影响地坪涂料粘接力大的因素。地坪漆存在渗透能力，涂料则可通过素地微小的细孔渗入，使得素地与地坪涂料两者的粘接技能提升。然而油污的存在则封闭了微小细孔的空间，使得地坪涂料不能与素地进行良好的粘接，存在油污污染的区域则容易脱落。

道滘地坪漆工程-意达装饰工程施工-地坪漆工程费用由东莞市意达装饰工程有限公司提供。“钢结构,地坪漆,水电安装,货架,阳光棚,厂房室内装修工程”选择东莞市意达装饰工程有限公司，公司位于：广东省东莞市厚街大道西98号，多年来，意达装饰工程坚持为客户提供好的服务，联系人：张先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。意达装饰工程期待成为您的长期合作伙伴！