

# 住维通信 吉隆光纤熔接机销售维修 熔接机

产品名称	住维通信 吉隆光纤熔接机销售维修 熔接机
公司名称	南京住维通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室
联系电话	13813838941

## 产品详情

### 光时域反射仪

光时域反射仪（英文名称：optical time-domain reflectometer，OTDR）是通过对测量曲线的分析，了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作，利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息，可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等，是光缆施工、维护及监测中的工具。

### 原理简介:

从发射信号到返回信号所用的时间，再确定光在玻璃物质中的速度，吉隆熔接机280t维修，就可以计算出距离。以下的公式就说明了OTDR是如何测量距离的。 $d=(c \times t)/2(IOR)$ 在这个公式里，c是光在真空中的速度，吉隆k1510熔接机维修，而t是信号发射后到接收到信号（双程）的总时间（两值相乘除以2后就是单程的距离）。因为光在玻璃中要比在真空中的速度慢，所以为了测量距离，被测的光纤必须要指明折射率（IOR）。IOR是由光纤生产商来标明。

### 藤仓60s熔接机为什么老是显示放电过左？

此原因多数是由于工作环境灰尘导致熔接机放电电压不稳定，虽左右端面良好，可依旧会显示放电过左或者放电过右，一般执行维持菜单放电校正，一般都对此小故障进行处理，确系电压问题，可执行稳定电极操作，只是可能放电时间约五至十分钟。确系硬件故障，需联系藤仓厂家进行联系，不过60S相对国产设备来说，此种故障现象极其少见。

熔接机属于高精度仪器，需要妥善放置：

1. 不在温度和湿度过高的环境下使用和存放熔接机（否则可能会损坏设备或者导致机器性能下降）；

2. 在灰尘多的环境下使用时，熔接机，熔接机要尽量避开灰尘。

生产厂家：易诺

产地：韩国

产品说明：

产品尺寸： 81\*72\*62mm

产品重量： 350g

使用光纤种类：0.25-0.9mm（单芯） 0.25（带状）2.0\*3.0nm皮线光缆

光纤直径： 0.125mm

切割长度： 6-20mm（Single） 10-20mm（Ribbon）

平均角度： 0.5°

刀片寿命： 总计16000次左右

三度调节： 高度三次调节，总次数达48000次

特性：

1. 真正一步操作完成切割；
2. 操作便捷！—— 在手中或桌面，左右手皆可；
3. 光纤放置非常简单，切割后自动复位，提高工作效率；
4. 巧妙的压脚设计，吉隆光纤熔接机销售维修，防止二次回刀造成光纤损伤；
5. 刀片单面使用寿命大于3000次，配合16个切割端面，提高刀片使用寿命；
6. 镁合金材料制造，强度高、体积小、重量轻；
7. 内衬弹性海绵护垫，即使在1米高度坠落也无需重新调整刀片，仍能正常工作。

住维通信(图)-吉隆光纤熔接机销售维修-熔接机由南京住维通信科技有限公司提供。南京住维通信科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事南京光纤熔接机维修，维修点光时域反射仪，光纤熔接机厂家光纤寻障仪的厂家，欢迎来电咨询。