

台达UPS机架式8KVA/8KW不间断电源RT8K效率高

产品名称	台达UPS机架式8KVA/8KW不间断电源RT8K效率高
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	台达:8KW RT8K:220v/380v 上海:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

品牌

台达

一些器件在运行中会出现老化或早期失效，如不及时检查发现就会导致故障。这些在自动中是无法发现的。比如因老化而开始的电池结构螺丝的松动，电池长时间放电后使电池壳有微细的裂缝等，如不及时发现或发现后没有及时处理都可造成故障。

7. 仓促上阵导致的故障

搞维修保养来不得半点急躁，要考虑周全后再动手。某公司工程师要对一用户正在运行的UPS进行检修，按照规定要用维修旁路开关将UPS退出后再检修，但按照程序需先启动自动旁路，而后再闭合维修旁路的闸刀。也许该工程是还有其他急事要办，进机房后未经考虑就闭合了维修旁路闸刀，结果造成逆变器功率管爆炸。

8. 维护不当导致的二次故障

对UPS的定期维护是必要的，但应有一套严格的管理程序。那些不负责任、不按规定要求进行定期或不定期保养是导致机器故障的重要原因。另外，在维护保养时也可导致故障，比如用探针