

# 陕西西安耐候钢树池 耐候钢板树篦子 加工各种红锈耐候钢景墙

产品名称	陕西西安耐候钢树池 耐候钢板树篦子 加工各种红锈耐候钢景墙
公司名称	山东辰艾亚金属材料有限公司
价格	270.00/平方米
规格参数	安钢:2mm-40mm SPA-H:2mm-40mm 山东:3mm
公司地址	聊城嘉铭25号
联系电话	17706350081 17706350081

## 产品详情

外观质量的好坏直接影响到一个企业的产品形象，耐候钢锈化剪切加工是很多钢材生产企业都会进行的一道加工步骤，它担负着耐候钢锈化的修磨、剪切、标识、半成品管理等，因此也是把好产品实物质量的最后一道防线。不同的剪切工序会对耐候钢锈化产生各种影响，耐候钢锈化剪切时哪些问题容易造成质量下降。

### 1、劣质的剪切工具与设备

在购买耐候钢锈化剪切设备和道具时，要选择优质有保证的产品，使用性能差的设备会使耐候钢锈化剪切后出现错口、毛边、剪裂等问题。

### 2、选用了不合理的剪刀间隙

在进行耐候钢锈化剪切时，要根据耐候钢锈化的各项应力进行调整，剪刀间隙影响着刀刃的剪切力大小和剪刀寿命，选用不合适的间隙会造成耐候钢锈化毛刺增多，并出现二次剪断面。

### 3、过度修饰不按照设计要求剪切

在进行耐候钢锈化剪切加工时，很多生产加工厂家会针对尺寸结构要求进行过度剪切，造成耐候钢锈化应力受损，还有可能使耐候钢锈化的尺寸报

