

# 伊顿UPS电源DX3000NCXL塔式3KVA/2700W适用精密仪器

产品名称	伊顿UPS电源DX3000NCXL塔式3KVA/2700W适用精密仪器
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	伊顿:2700W 3KVA:220v/380v 上海:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

## 产品详情

型号

DX3000CNXL

有的维修人员在维修一种伊顿UPS电源时，有几次输入保险丝断了，当场更换后就正常了。而恰恰在一次更换中引起了严重的连续故障。实际上导致保险丝熔断的原因很多，保险丝本身的质量不好会提前损坏，发热的保险丝在不停地震动中会断裂，输入整流器和滤波电容的穿通，逆变器一臂两个功率管的同时导通与几串等都会导致输入保险丝熔断。有的人对山特伊顿UPS电源特别熟悉，当改UPS不能启动时，就用改锥捅了一下直流继电器即可。而当另以品牌UPS上采用同样方法时，则烧毁了逆变器。

5、怀疑“故障”所谓怀疑故障，顾名思义，是指由于值机人员缺乏基本的分析能力和没有很好地阅读说明书导致的误会。有一些10kVA以下小容量的UPS，大都没有采用液晶显示，而是用4~5只发光二极管LED竖向排列成“棒”状指示灯，以形象地表示电池电压或负载的百分比，这种按百分比表示的方法，在装机时未经进一步校准一般是不太的。而大多数用户的注意力都集中在指示的度上，但也有的出现了大误会。6、环境故障 环境故障是用户不重视机器的运行环境或没有能力优化环境造成的。有的用户将伊顿UPS放在了既无空调又无通风的环境中，夏季的室温高达40℃，又潮又湿，导致电池提前失效。

有的地方供电条件很差，不但电压波动大而且还经常停电。工作在这种环境下的UPS电池经常放电，用户未向供货商提出快充电的要求，使电池长期处于亏点状态，也会导致电池早期失效。在雷电多发地或工业电干扰严重的地方，用户在输入配电盘内未配置一定级别的防雷器或浪涌控制器，致使伊顿UPS电源被损坏的现象时有发生。