

伊川发那科广数伺服驱动器变频器报警不显示维修详情咨询

产品名称	伊川发那科广数伺服驱动器变频器报警不显示维修详情咨询
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

3.故障排除以及方式 故障排除 B-65285EN/02

- 104 -

(3) 与串行通讯相关的警报

警报能从警报位4位与8位查出来。

Alarm 4 Alarm 8 警报表明

DTE CRC STB DTE CRC STB

1 串行通信伺服电机通信警报

1

1 别置串行通信伺服电机通信警报

对策：串行通讯并没有正常的开展。请确认电缆线正确与否地联接，是不是损坏。假如CRC

或是STB也发出，可能是噪声造成。因此，请除去噪声影响。假如接

通开关电源后CRC或是STB一直传出，伺服电机或是放大仪控制器或是单脉冲模

块很有可能坏掉。