

岳阳ABB ACS510变频器维修

产品名称	岳阳ABB ACS510变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

ACS510变频器故障代码2009、2010 问题分析及检测

故障代码2009 DEVICEOVERTEMP 传动过温

传动散热器过热。该报警表明如果不采取措施，马上就会出现过温故障。

R1 ~ R4 &R7/R8: 100 ° C(212 ° F)

R5/R6: 110 ° C(230 ° F)

纠正措施：

检查风机故障。

空气流通受阻。

散热器积尘。

环境温度过高。

电机过载。

故障代码2010 MOT OVERTEMP 电机过温

电机发热，主要是基于变频器估算值或者温度反馈值。这种报警信息

表明电机过载故障，跳闸即将发生。检查：

检查电机过载情况。

调整用于估计的参数 (3005...3009)。

检查温度传感器和 35 组参数