

40千瓦汽油发电机厂家TOTO40

产品名称	40千瓦汽油发电机厂家TOTO40
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO40 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

40千瓦汽油发电机厂家TOTO40故障排除方法：

1. 电池电量不足 - 检查电池电量。
2. 电池线和插头松动 - 检查并拧紧电池线和插头。
3. 中间继电器故障——检查中间继电器是否正常工作。
4. 起动机故障——检修起动机。
5. 供油系统供油不畅；不供油——排掉燃油系统中的空气，疏通管路，使燃油流动顺畅，检修油泵，清洗粗滤器。
6. 启动按钮与启动电路接触不良——更换按钮，检查启动电路。
7. 喷油嘴不喷油（供油不畅）——检查从油箱到燃油泵的油路是否漏气或堵塞。
8. 空气进入燃油系统——打开排气螺丝检查油流。
9. 喷油泵喷油时间不准确或喷油泵故障——重新调整喷油泵时间。
10. 调速器操作手柄位置不对——启动时，将调速器手柄置于空载位置。
11. 电调、执行器、速度传感器等电路故障——分别检查相应的设备和电路。

40千瓦汽油发电机厂家TOTO40参数如下；

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相数：单三相

发电机类型：静音

.....

机器重量：450/550kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

40千瓦汽油发电机厂家TOTO40

发电机组的安装和使用，请严格按照说明书的要求进行。

请先检查润滑油（油）、冷却液（水箱）、燃油（）油的油位。

检查机器的供油、润滑、冷却等系统的管路和接头是否有漏水、漏油现象：不存在破皮等漏电隐患；地线等电气线路是否连接松动；.

当环境温度低于零时，必须在发电机组的散热器（具体要求以机器随机数据）中添加比例的防冻液。

机组再次启动或长时间停机后重新启动时，应先用手泵将燃油系统中的空气排出。

2.开始

打开电动开关，按下启动按钮或启动电锁，按住按钮3-5秒。如果启动不成功，请等待大约两分钟，然后重试。若三启动不成功，停止启动，排除蓄电池电压或油路等故障因素，再启动。严禁带负载低速启动。

启动时应观察油压。如果油压不显示或很低，应立即停机检查。

