

爱色丽手持式色差仪CI62光源失败解决方法

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 爱色丽手持式色差仪CI62光源失败解决方法 |
| 公司名称 | 东莞森铭设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm |
| 公司地址 | 东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼 |
| 联系电话 | 13790526234 |

产品详情

爱色丽手持式色差仪CI62光源失败解决方法

“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；
白色校准失败，提示“光源失败”；校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可进行测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是： $L^*a^*b^*$ 数据不稳定；清洁校准基准
屏幕出现“死机”情况；Ci60导航控件按钮无响应；3、CI系列（Ci60/Ci62/Ci64/Ci64UV）“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；