

爱色丽分光仪CI60无法开机维修

产品名称	爱色丽分光仪CI60无法开机维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI60无法开机维修 切换孔径后无法校正；Ci60导航控件按钮无响应；校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可进行测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是：L*a*b*数据不稳定；Ci60测量底座损坏；切换孔径后无法校正；“孔径后无法校正”，通常为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；

3、CI系列（Ci60/Ci62/Ci64/Ci64UV）爱色丽Ci60分光测色计常见故障：