

吉安钢化玻璃 汇投钢化厂 钢化玻璃生产

产品名称	吉安钢化玻璃 汇投钢化厂 钢化玻璃生产
公司名称	南昌市汇投实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南钢货场一路18号
联系电话	13870999377 13870999377

产品详情

如何分辨一般玻璃和钢化玻璃

- 1、一般钢化玻璃深加工厂家都有自己的钢化标志，超白钢化玻璃，大都钢化符号是自己厂的商标，看玻璃是否钢化简单的方法就是直接找有没有钢化标。
- 2、调查玻璃边缘。一般情况下，钢化玻璃没有小的切断，就算真的有，用手触摸也会感觉到比一般的玻璃“柔软”。一般玻璃有很多边上都会呈现必定的小切断，切断是锐利的。
- 3、看到太阳光线下的玻璃（不能在玻璃后边放置东西），钢化玻璃生产，钢化后，会有一层雾状的东西。一般的是透明的，
- 4、用手指的关系敲击玻璃，声响洪亮的是钢化的
- 5、摔碎。钢化玻璃后，碎片会破碎成均匀的小粒子，一般的玻璃破碎后是刀状的尖角。这是钢化玻璃和一般玻璃的首要区别方法，夹层钢化玻璃，但这无疑是不现实的。

钢化玻璃加工破碎了怎么办？

钢化玻璃加工之所以会有很高的抗冲击才能，是因为通过钢化炉进行热处理后，在玻璃的表面形成了强大的压应力。这种应力的存在，在一定程度上抵消了来自外部的冲击，因此表现出钢化玻璃的高强度，并且应力越大，钢化玻璃的强度就越高。但这种情况是一种不平衡状态，只需有或许它总想要回到平衡-破碎为碎粒，这便是钢化玻璃的破碎。或许打破平衡导致钢化玻璃破碎的原因有外部的和内涵的。外部原因包含过分的负载、碰撞、不适当的空隙和边部损害等；

钢化玻璃加工内涵因素则包含：钢化玻璃边部加工缺陷、尖角、打孔开缺等应力会集区域应力过大，钢化玻璃内部应力过大，钢化玻璃内部存在硫化镍杂质。前两种因素是由于钢化玻璃加工过程中工艺操控原因导致的，硫化镍的因素在原片玻璃制造过程产生。属于内涵因素导致的破碎被称之为自爆。自爆关于钢化玻璃是不行完全避免的，也是无前兆的，其产生的机率通常在2~5%，西方国家较低，而我国

则相对较高。

中空玻璃生产时候的注意事项

- 1.首先要检查中空玻璃厂家加工设备水箱里的水充足，然后打开水泵，调整白色海绵辊上方的喷水管，保证海绵辊所有位置都能被冲洗到。然后用手将海绵辊上的杂质和脏物清洗干净，注意在冬天开启中空玻璃生产线时，一定不要先打开清洗传送，因为在没有被浸泡开的情况下打开传送，会导致海绵辊被撕坏。
- 2.然后打开清洗传送，将待加工的中空玻璃放在传送轮上，吉安钢化玻璃，注意玻璃一定要放平稳，防止玻璃在传送过程中掉落伤到人。
- 3.铝隔条上涂抹的丁基胶要保证均匀，而且涂抹在整个铝条表面，防止漏胶，有毛刺现象。并且采用丁基胶保证铝条和玻璃结实的站合在一起。铝隔条涂完胶后禁止有粘上灰尘。
- 4.双组份密封胶要涂抹牢固，表面保持平滑，尤其是拐角处要涂抹好，防止漏气，跑气现象。

吉安钢化玻璃-汇投钢化厂-

钢化玻璃生产由南昌市汇投实业有限公司提供。南昌市汇投实业有限公司实力不俗，信誉可靠，在江西南昌的建筑玻璃等行业积累了大批忠诚的客户。汇投钢化厂带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！