

爱色丽分光仪CI6X切换孔径后无法校正故障维修

产品名称	爱色丽分光仪CI6X切换孔径后无法校正故障维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI6X切换孔径后无法校正故障维修 取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。

“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；

爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：

清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）

清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）

25、CR-400，CR-410，CR-300，CR-310“死机”，首先查看仪器是否锁定，如若锁定，按下电源按钮解锁，如果屏幕还是无法操控，重启仪器后重试，如果问题仍然存在，执行中的恢复出厂设置（进入到仪器配置菜单中的后一个选项，打勾确认后即恢复出厂设置），更新后问题仍存在请与我司取得沟通；