

GT1575 VNBA三菱GT1575 VNBA三菱触摸屏

产品名称	GT1575 VNBA三菱GT1575 VNBA三菱触摸屏
公司名称	广州正凌自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦7层A712室
联系电话	13825198736 13825198736

产品详情

三菱GT1575-VNBA产品特：

主机前板上的USB接口保护盖（更换用）。用于15英寸/12.1英寸/10.4英寸/8.4英寸。适用型号：GT16。

三菱GT1575-VNBA参数规格：

系列介绍：具备多媒体和各种先进特性及功能的型号GT1575-VNBA。屏幕尺寸：15英寸。
显示颜色：256色或更多色彩。安装类型：与多媒体及/RGB兼容。分辨率：SVGA（800 × 600）。
显示设备：TFT彩色（高亮度、宽视角）。主机架颜色：黑GT1575-VNBA。电源类型：AC100~240V。
通讯接口：带内置RS-422。具备多媒体和各种先进特性及功能（包括嵌入式通信功能）的型号。
用户存储区容量：15MB（GT16__-VNB__：11MB）。含USB HOST和USB device端口。
标配以太网、RS-422/485和RS-232端口。支持多媒体和/RGB单元GT1575-VNBA。采用模拟触控面板。
不要让触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面，
否则触摸屏很容易错误认为有手触摸造成表面声波屏不准。另外在清除触摸屏表面上的污物时，
您可以用柔软的干布或者清洁剂小心地从屏幕中心向外擦拭，
或者用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁触摸屏表面三菱触摸屏。
如果用手或者者其他触摸物来触摸表面声波触摸屏时，触摸屏反应很迟钝，
这说明很有可能是触摸屏系统已经陈旧，内部时钟频率太低，
或者是由于触摸屏表面有水珠在移动，要想让触摸屏恢复速响应，
必须重新更换或者升级系统，或或者用抹布擦干触摸屏表面的水珠三菱触摸屏三菱hmi三菱的触摸屏。
如果用户在操作触摸屏时，触摸移动的方向是向左的，但系统的光标却向右移动，
出现这种故障可能是由于控制盒与触摸strong>三菱GT1575-VNBA性能介绍介绍：

保护膜用于10.4英寸屏幕三菱触摸屏三菱的触摸屏。磨砂、5张。适用型号：GT16。GT16-70PSGB
磨砂、5张 三菱GT16-70PSGB10.4英寸触摸屏 GT1575-STBD 10.4英寸触摸屏 GT1572-VNBA GT1030-HBD-C
15英寸触摸屏 GT1595-XTBA 4.5英寸触摸屏 GT1030-LBLW 10.4英寸触摸屏 GT1275-VNBD 10.4英寸触摸屏
GT2510F-VTND 10.4英寸触摸屏 GT2710-VTWD 8.4英寸触摸屏 GT1565-VTBA 10.4英寸触摸屏

GT1675-VNBA CF卡 GT05-MEM-256MC 5.7英寸触摸屏 GT1155-QSBDQ 12.1英寸触摸屏 GT1585-STBD
10.4英寸触摸屏 GT2710-STBA 内存卡 GT05-MEM-64MC 3.7英寸触摸屏 GT1020-LBDW2 12.1英寸触摸屏
GT2512-STBA 8.4英寸触摸屏 GT2308-VTBD 10.4英寸触摸屏 GT1672-VNBD 10.4英寸触摸屏 GT1675M-
STBD