

爱色丽分光仪Ci62切换孔径后无法校正故障维修

产品名称	爱色丽分光仪Ci62切换孔径后无法校正故障维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪Ci62切换孔径后无法校正故障维修

清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）

“白色校准仪板不正确”

通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；爱色丽Ci60分光测色计常见故障：

清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）

Ci60导航控件按钮无响应；10、Color Eye 2180/2180UV Ci60无法开机；