



9、光伏设备：NB31004-2011

五、抗电强度绝缘耐压工频电压耐受试验不通过的原因：

绝缘设计不合理，2、绝缘材料不良，3、设备布线不合理，4、生产过程中装配质量不好