

扬州伟创变频器损坏维修

产品名称	扬州伟创变频器损坏维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	2325.00/件
规格参数	品牌:伟创 型号:伟创 产地:扬州变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

伟创

维修流程

第一步：询问用户变频器的故障。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：打开被维修的设备，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的工作位置，阅读及分析电路工作原理，从中找出损坏器件的原因。

第五步：与客户联系，报上维修价格，征求用户维修意见。

第六步：寻找相关的器件进行配换。

第七步：确定变频器故障及原因都排除的情况下，通电进行实验。

第八步：在变频器正常工作的情况下，进入系统

24小时接修服务，快速反应测试。

博世力士乐变频器售后维修中心

湖南,西藏,北京,晋州,宗文区,昌平,通州区,广东,广州,深圳,珠海,江门,天津,福建,福州,厦门,泉州,晋江,三明,龙岩,南平,福清,连江,漳州,山东,河北,石家庄,保定,唐山,河南,聊城,淄博,滨州,潍坊,东营,莱芜,济南,青岛,重庆,陕西,西安,宝鸡,安康,铜川,汉中,渭南,咸阳,汉中,兴平,江西,南昌,吉安,三原,上海,浦东,黄埔,静安,长宁,虹口,徐汇,普陀,松江,宝山,青浦,金山,奉贤,南汇,江苏,南京,江阴,苏州,昆山,太仓,吴江,通州,无锡,如东,启东,海安,扬州,江都,宝应,泰州,徐州,丰县,盐城,东台,张家港,连云港,浙江,杭州,绍兴,温州,湖州,嘉兴,金华,义乌,永康,武义,安吉,台州,常州,安徽,合肥,安庆,马鞍山,来安,亳州,太和,黄山,宿州,桐城,四川,成都,重庆,都江堰,攀枝花,成都,广西,南宁,梧州,贺州,海南,昆阳,保山,丽江,贵州,贵阳,遵义,湖北,武汉,宜昌,荆州,随州,辽宁,沈阳,锦州,丹东,大连,辽阳,黑龙江,哈尔滨,吉林,长春,白城,内蒙古,齐齐哈尔,呼和浩特,宁夏,银川,青海,西宁

力士乐伺服维修中心，专门针对力士乐常出现的一些故障现象做如下分析，希望能帮到大家。

??力士乐伺服驱动器报警F8069是什么故障啊？

??内部+-15V 直流出错，内部有+24V转+-15V电路,它出现故障或内部的集成芯片短路。

??需要更换HCS或CSB。

??力士乐伺服驱动器故障代码F2820是什么情况啊？

??内部电阻故障，制动电阻过载。

??力士乐驱动报警F873怎么办？

??F873----电源驱动部份故障：电源是电脑主机的动力基地，是电脑配件的动力源泉。电源输出电流的质量，直接影响电脑主机配件的

PID控制（b5-01）为有效，却设定了UP/DOWN指令。

H3-09[频率指令（电流）端子14功能选择]的设定为除了"1F"以外（频率指令），三菱变频器维修三菱还设定了"频率指令"端子13/14端子选择。

未同时设定+速度指令和-速度指令。

同时设定了非常停止指令NO/NC.

OPEO5

选项指令选择不良

在参数b1-01(频率指令的选择)设定"3"(选项卡)，但却未接上选项卡（C选项）。

从事工业自动化产品维修、销售、系统集成的综合服务类公司，年维修各类工控产品（变频器，伺服，直流，触摸屏，PLC，软启，数控系统）4000余台，整体修复率高达85%以上。

维修品牌：英威腾、安邦信、汇川、台达、森兰、四方、普传、康沃、科姆龙、阿尔法、伟创、正弦、三晶、富凌、德力西、艾默生、易驱、微能、施耐德、西门子、丹佛斯、富士、三菱、安川、东芝、三垦、欧姆龙、ABB、欧陆、台安、优利康、德力西变频器维修等

多年来在水处理、塑胶、中央空调、化纤、冶金、造纸、制糖、印染、纺织、食品、水泥、钢铁等行业积累了丰富的经验。

变频器恒压供水工程、风机、水泵、注塑机、球磨机、纺织机、印染机、起重机、工业离心机等设备的节能改造工程；GGD配电柜、变频器、伺服电气的定期维护与保养等业务。

服务地区：河南：郑州、洛阳、开封、漯河、安阳、新乡、周口、三门峡、焦作、平顶山、信阳、南阳、鹤壁、濮阳、许昌、商丘、驻马店

1，故障显示Uu1、Uu2、Uu3,分别是母线欠压、控制电路欠压、充电回路不良，有可能是输入电压

CS800-17-1330-5,ACS800-17-1640-5,ACS800-17-2160-5,ACS800-17-0160-7,ACS800-17-0200-7,ACS800-17-0260-7,ACS800-17-0320-7,ACS800-17-0400-7,ACS800-17-0440-7,ACS800-17-0540-7,ACS800-17-0790-7,ACS800-17-0870-7,ACS800-17-1050-7,ACS800-17-1330-7,ACS800-17-1510-7,ACS800-17-1980-7,ACS800-17-2780-7,ACS800-17-2940-7,ACS800-37-0060-3,ACS800-37-0070-3,ACS800-37-0100-3,ACS800-37-0140-3,ACS800-37-0170-3,ACS800-37-0210-3,ACS800-37-0260-3,ACS800-37-0320-3,ACS800-37-0390-3,ACS800-37-0510-3,ACS800-37-0640-3,ACS800-37-0770-3,ACS800-37-0960-3,ACS800-37-1070-3,ACS800-37-1430-3,ACS800-37-1810-3,ACS800-37-0070-5,ACS800-37-0100-5,ACS800-37-0120-5,ACS800-37-0170-5,ACS800-37-0210-5,ACS800-37-0260-5,ACS800-37-0320-5,ACS800-37-0400-5,ACS800-37-0460-5,ACS800-37-0510-5,ACS800-37-0610-5,ACS800-37-0780-5,ACS800-37-0870-5,ACS800-37-1160-5,ACS800-37-1330-5,ACS800-37-1820-5,ACS800-37-2200-5,ACS800-37-0170-7,ACS800-37-0210-7,ACS800-37-0260-7,ACS800-37-0320-7,ACS800-37-0400-7,ACS800-37-0440-7,ACS800-37-0540-7,ACS800-37-0790-7,ACS800-37-0870-7,ACS800-37-1160-7,ACS800-37-1330-7,ACS800-37-1510-7,ACS800-37-2320-7,ACS800-37-2780-7,ACS800-37-3310-7;

ACS800传动单元:ACS800-107-0003-3,ACS800-107-0004-3,ACS800-107-0005-3,ACS800-107-0006-3,ACS800-107-0009-3,ACS800-107-0011-3,ACS800-107-0016-3,ACS800-107-0020-3,ACS800-107-0025-3,ACS800-107-0030-3,ACS800-107-0040-3,ACS800-107-0050-3,ACS800-107-0060-3,ACS800-107-0105-3,ACS800-107-0125-3,ACS800-107-0145-3,ACS800-107-0175-3,ACS800-107-0260-3,ACS800-107-0320-3,ACS800-107-0390-3,ACS800-107-0510-3,ACS800-107-0770-3,ACS800-107-1030-3,ACS800-107-1540-3,ACS800-107-2050-3,ACS800-107-2570-3,ACS800-107-3080-3,ACS800-107-0004-5,ACS800-107-0005-5,ACS800-107-0006-5,ACS800-107-0009-5,ACS800-107-0011-5,ACS800-107-0016-5,ACS800-107-0020-5,ACS800-107-0025-5,ACS800-107-0030-5,ACS800-107-0040-5,ACS800-107-0050-5,ACS800-107-0060-5,ACS800-107-0070-5,ACS800-107-0105-5,ACS800-107-0125-5,ACS800-107-0145-5,ACS800-107-0175-5,ACS800-107-0215-5,ACS800-107-0260-5,ACS800-107-0320-5,ACS800-107-0400-5,ACS800-107-0460-5,ACS800-107-0610-5,ACS800-107-0910-5,ACS800-107-1210-5,ACS800-107-1820-5,ACS800-107-2430-5,ACS800-107-3030-5,ACS800-107-3640-5,ACS800-107-0011-7,ACS800-107-0016-7,ACS800-107-0020-7,ACS800-107-0025-7,ACS800-107-0030-7,ACS800-107-0040-7,ACS800-107-0050-7,ACS800-107-0060-7,ACS800-107-0075-7,ACS800-107-0105-7,ACS800-107-0125-7,ACS800-107-0145-7,ACS800-107-0175-7,ACS800-107-0215-7,ACS800-107-0260-7,ACS800-107-0320-7,ACS800-107-0400-7,ACS800-107-0440-7,ACS800-107-0580-7,ACS800-107-0870-7,ACS800-107-1160-7,ACS800-107-1740-7,ACS800-107-2320-7,ACS800-107-2900-7,ACS800-107-3490-7,AC

S800-107-4070-7,ACS800-107-4650-7,ACS800-107-5230-7,ACS800-107-5810-7,ACS800-107-6390-7,ACS800-107-6970-7,ACS800-104-0003-3,ACS800-104-0004-3,ACS800-104-0005-3,ACS800-104-0006-3,ACS800-104-0009-3,ACS800-104-0011-3,ACS800-104-0016-3,ACS800-104-0020-3,ACS800-104-0025-3,ACS800-104-0030-3,ACS800-104-0040-3,ACS800-104-0050-3,ACS800-104-0060-3,ACS800-104-0105-3,ACS800-104-0125-3,ACS800-104-0145-3,ACS800-104-0175-3,ACS800-104-0260-3,ACS800-104-0320-3,ACS800-104-0390-3,ACS800-104-0510-3,ACS800-104-0770-3,ACS800-104-1030-3,ACS800-104-1540-3,ACS800-104-2050-3,ACS800-104-0004-5,ACS800-104-0005-5,ACS800-104-0006-5,ACS800-104-0009-5,ACS800-104-0011-5,ACS800-104-0016-5,ACS800-104-0020-5,ACS800-104-0025-5,ACS800-104-0030-5,ACS800-104-0040-5,ACS800-104-0050-5,ACS800-104-0060-5,ACS800-104-0070-5,ACS800-104-0105-5,ACS800-104-0125-5,ACS800-104-0145-5,ACS800-104-0175-5,ACS800-104-0215-5,ACS800-104-0260-5,ACS800-104-0320-5,ACS800-104-0400-5,ACS800-104-0460-5,ACS800-104-0610-5,ACS800-104-0910-5,ACS800-104-1210-5,ACS800-104-1820-5,ACS800-104-2430-5,ACS800-104-0011-7,ACS800-104-0016-7,ACS800-104-0020-7,ACS800-104-0025-7,ACS800-104-0030-7,ACS800-104-0040-7,ACS800-104-0050-7,ACS800-104-0060-7,ACS800-104-0075-7,ACS800-104-0105-7,ACS800-104-0125-7,ACS800-104-0145-7,ACS800-104-0175-7,ACS800-104-0215-7,ACS800-104-0260-7,ACS800-104-0320-7,ACS800-104-0400-7,ACS800-104-0440-7,ACS800-104-0580-7,ACS800-104-0870-7,ACS800-104-1160-7,ACS800-104-1740-7,ACS800-104-2320-7;

ACS800整流单元:ACS800-207-0135-3,ACS800-207-0155-3,ACS800-207-0200-3,ACS800-207-0260-3,ACS800-207-0330-3,ACS800-207-0440-3,ACS800-207-0660-3,ACS800-207-0860-3,ACS800-207-1270-3,ACS800-207-1680-3,ACS800-207-2490-3,ACS800-307-0200-3,ACS800-307-0280-3,ACS800-307-0400-3,ACS800-307-0570-3,ACS800-307-0790-3,ACS800-307-1050-3,ACS800-307-1580-3,ACS800-307-2100-3,ACS800-307-2630-3,ACS800-407-0680-3,ACS800-407-1120-3,ACS800-407-1700-3,ACS800-407-2100-3,ACS800-507-0400-3,ACS800-507-0570-3,ACS800-507-0790-3,ACS800-507-1050-3,ACS800-507-1580-3,ACS800-507-2100-3,ACS800-507-2630-3,ACS800-807-1290-3,ACS800-807-2130-3,ACS800-807-3220-3,ACS800-207-0165-5,ACS800-207-0195-5,ACS800-207-0230-5,ACS800-207-0310-5,ACS800-207-0390-5,ACS800-207-0520-5,ACS800-207-0780-5,ACS800-207-1020-5,ACS800-207-1510-5,ACS800-207-2000-5,ACS800-207-2960-5,ACS800-307-0250-5,ACS800-307-0350-5,ACS800-307-0490-5,ACS800-307-0710-5,ACS800-307-0990-5,ACS800-307-1310-5,ACS800-307-1970-5,ACS800-307-2630-5,ACS800-307

异常、控制电路欠电压、接触器未吸合，应该检查电源电压、检测电平设置以及充电回路。

2，故障显示Oc1、Oc2、Oc3，分别是加速、减速、恒速运行过电流，三菱变频器维修三菱有可能是加减速时间太短、V/F曲线不适合、电源电压过低、变频器功率过小、变频器输出负载短路，一般应该加长加减速时间、调整V/F曲线设置、检查输入电源、选择功率大的变频器，检查电机线圈电阻及电机的绝缘是否完好。