

# 爱色丽分光光度计CI64光源失败故障维修

产品名称	爱色丽分光光度计CI64光源失败故障维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

### 爱色丽分光光度计CI64光源失败故障维修

“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；  
白色校准失败，提示“光源失败”；爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：“死机”，首先查看仪器是否锁定，如若锁定，按下电源按钮解锁，如果屏幕还是无法操控，重启仪器后重试，如果问题仍然存在，执行中的恢复出厂设置（进入到仪器配置菜单中的后一个选项，打勾确认后即恢复出厂设置），更新后问题仍存在请与我司取得沟通；  
清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）  
1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；4、500系列（504/508/518/528/530）“死机”，首先查看仪器是否锁定，如若锁定，按下电源按钮解锁，如果屏幕还是无法操控，重启仪器后重试，如果问题仍然存在，执行中的恢复出厂设置（进入到仪器配置菜单中的后一个选项，打勾确认后即恢复出厂设置），更新后问题仍存在请与我司取得沟通；