

# 爱色丽分光光度计CI6X光源失败维修

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 爱色丽分光光度计CI6X光源失败维修                 |
| 公司名称 | 东莞森铭设备有限公司                         |
| 价格   | 100.00/台                           |
| 规格参数 | 重复性:0.04<br>孔径:8<br>波长范围:400-700nm |
| 公司地址 | 东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼                |
| 联系电话 | 13790526234                        |

## 产品详情

爱色丽分光光度计CI6X光源失败维修 屏幕出现“死机”情况；爱色丽Ci60分光测色计常见故障：“死机”，首先查看仪器是否锁定，如若锁定，按下电源按钮解锁，如果屏幕还是无法操控，重启仪器后重试，如果问题仍然存在，执行中的恢复出厂设置（进入到仪器配置菜单中的后一个选项，打勾确认后即恢复出厂设置），更新后问题仍存在请与我司取得沟通；取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。“孔径后无法校正”，通常情况为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；切换孔径后无法校正；7、ICPlate2  
使用温和的肥皂温水清洁瓷片。用温水冲洗 然后用无绒布擦干。切勿使用任何种类的溶剂或清洗剂。瓷片完全干透后，将瓷片边缘上的大凸舌和基座上的大凹槽对齐。通过瓷片向下按压弹簧直到不能再往下压。按住瓷片，顺时针旋转直到不能再转动。慢慢地让瓷片升起。正确放置时，瓷片上的箭头和基座上的箭头应对齐。不使用瓷片时，将保护盖重新安装到瓷片上方。