

爱色丽分光光度计CI60无法开机解决方法

产品名称	爱色丽分光光度计CI60无法开机解决方法
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光光度计CI60无法开机解决方法 爱色丽Ci60分光测色计常见故障：清洁黑筒。用手指按压两侧的两个锁片使之分开以拆分两个部分。用干净、干燥的空气清洁或用无绒布擦除灰尘或污垢。清洁后，在重新装配各个部件前将末端的两个箭头对齐。Ci60导航控件按钮无响应；“白色校准仪板不正确”通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；

“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；“死机”，首先查看仪器是否锁定，如若锁定，按下电源按钮解锁，如果屏幕还是无法操控，重启仪器后重试，如果问题仍然存在，执行中的恢复出厂设置（进入到仪器配置菜单中的后一个选项，打勾确认后即恢复出厂设置），更新后问题仍存在请与我司取得沟通；28、CL-500A、CL-200A、CL-200

清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）