

爱色丽手持式色差仪CI62光源失败维修

产品名称	爱色丽手持式色差仪CI62光源失败维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽手持式色差仪CI62光源失败维修 清洁校准基准

Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；

“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；

Ci60数据偏移，和客户数据对比时出现很大的差异；取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。

15、SpectraLight-QC标准光源箱“白色校准仪板不正确”

通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；