

宿迁AB变频器故障机维修

产品名称	宿迁AB变频器故障机维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	2325.00/件
规格参数	品牌:AB 型号:全系列 产地:宿迁变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

AB

- 1 . 电网电压偏低
- 2 . 变频器容量偏小
- 3 . 瞬停发生时，对旋转中电机实施再启动（启动期间）
- 4 . 闭环矢量高速运行，突然码盘断线
- 5 . 负载过重

故障维修：

- 1 . 检查输入电源
- 2 . 检查输入是否缺相

- 3 . 选用容量等级匹配的变频器
- 4 . 将起动方式 F2.00 设置为转速跟踪再起动方式
- 5 . 检查码盘接线
- 6 . 检查负载或更换更大容量变频器

故障代码：E004

故障类型：变频器加速运行过电压

故障原因：

- 1 . 输入电压异常（包括调谐过程）
- 2 . 矢量控制运行时，速度调节器参数设置不当

所属分类：中国商务服务网 / 包装印刷设备维修安装

南京欧姆龙变频器维修专家检测的文档下载：PDF DOC TXT

关于无锡康思克电气有限公司商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍

主要经营：变频器维修，变频器销售，直流调速器维修，伺服驱动器PLC等工控产品销售维修

无锡康思克电气有限公司是一家从事自动化控制与传动产品的销售、技术开发、设计整合、维修服务的综合服务性系统集成商。我司的主要业务以推广代理产品为主，与国内外的制造供应商和国内的重要用户建立了长 ...

三菱变频器维修三菱日立

欠压，输出关闭

由于输入电压过低，变频器切断其输出并试图重起，报警跳闸，记录欠压故障事件

优利康

操作出错

参数设定后，超出设定值的范围及各参数间相矛盾时，将出现操作出错。

在参数正确设定以前，变频器不能起动。（报警输出异常接点输出不动作）。

发生操作出错情况时，三菱变频器维修三菱根据下面列出原因，调查一下，变更参数。

OPEO1

变频器功率设定异常

原因

设定变频器功率，与本机不符合（

OPEO3