

爱色丽分光光度计CI60无法开机维修

产品名称	爱色丽分光光度计CI60无法开机维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光光度计CI60无法开机维修 白色校准失败，提示“光源失败”；Ci60导航控件按钮无响应；白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；“白色校准仪板不正确”

通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；

1Ci60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；13、Ci7860，Ci7800，Ci7600，Ci7500

爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：