

爱色丽分光仪CI6X切换孔径后无法校正故障

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 爱色丽分光仪CI6X切换孔径后无法校正故障 |
| 公司名称 | 东莞森铭设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm |
| 公司地址 | 东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼 |
| 联系电话 | 13790526234 |

产品详情

爱色丽分光仪CI6X切换孔径后无法校正故障

白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；
Ci60导航控件按钮无响应；出现“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，灯泡寿命即将“油尽灯枯”，但仍可进行测量，客户可根据自身情况决定“是否换灯”；“孔径后无法校正”，通常为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；取下瓷片上的塑料保护盖。始终握持瓷片的边缘，小心不要碰到白色表面。向下按瓷片然后逆时针转动直到不能再转动。向上提起瓷片，从基座上取下来。 26、CR-10plus，CR-10，CR-20，CR-13，CR-14
白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；