

爱色丽分光光度计Ci60光源失败维修

产品名称	爱色丽分光光度计Ci60光源失败维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光光度计Ci60光源失败维修

清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）

Ci60导航控件按钮无响应；“无法开机”，首先确保仪器有电或者连接到墙式电源，如果还是无法开机，请与我司维修人员取得沟通；校正后提示“鳄鱼”图标，此时光源强度变弱，仍可进行测量，但是灯泡寿命即将“油尽灯枯”，伴随而出现状况是：L*a*b*数据不稳定；Ci60无法开机；

爱色丽Ci60分光测色计常见故障：我司维修中心主要维修保养型号包括（包括但不限于）：

白色校准失败，提示“光源失败”；