

爱色丽分光光度计CI62光源失败故障维修

产品名称	爱色丽分光光度计CI62光源失败故障维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700nm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光光度计CI62光源失败故障维修

清洁完校准基准后，执行校正操作，如果还是无法校正，执行操作2（恢复出厂设置）

CI60导航控件按钮无响应；

白色校准失败，提示“白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁”；“孔径后无法校正”，通常为：没有正确地切换孔径，CI64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；“光源失败”通常为触发灯泡闪光的电路板出现故障，需要对电路板进行维修检测；

“孔径后无法校正”，通常为：没有正确地切换孔径，CI64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径；12、Color i7，Color i5

1CI60测量过程中，指示灯不亮，也没有蜂鸣声提示；