

江西英威腾变频器维修中心

产品名称	江西英威腾变频器维修中心
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

英威腾变频器报SPI故障如何处理？

因输入缺相造成的原因可能是：上电时如果缺相的话会跳此故障，运行中缺相的话会跳UU故障，UU前

- 1、在输入缺相保护打开的状况下，输入电源缺相
- 2、在输入缺相保护打开的状况下，输入缺相检测电路故障。

排查故障时：

第一 检查电源输入是否正常（缺相或三相不平衡）

第二 检查输入缺相测试点PL与GND之间电压，正常直流5V，缺相时为方波。

在输入电源接触不良造成。如果PL输出缺相，则很可能是前端整流管击穿或限流电阻开路等器件原因造成