

# 赣州防火玻璃 防火玻璃厂家 汇投钢化厂

产品名称	赣州防火玻璃 防火玻璃厂家 汇投钢化厂
公司名称	南昌市汇投实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南钢货场一路18号
联系电话	13870999377 13870999377

## 产品详情

中空玻璃合片后为什么会出现裂纹?

中空玻璃具有较高的可见光透射率，非常适合室内自然采光，良好的保温性能有效减少室内热量损失，可以有效减少太阳热辐射进入室内，同时具有高遮阳系数和低传热系数，可有效降低冬季采暖成本。

那么中空玻璃合片后为什么会出现裂纹呢？

出现裂纹常常是因为设备不足导致产品质量不稳定，其中，中空玻璃生产中常遇到的问题就是贴合后开裂。

长期使用板压面板会出现变形和不平整，中空玻璃拼合后会出现裂纹。

所以，如果福建中空玻璃出现裂纹，不仅危及安全，赣州防火玻璃，而且还潜伏着严重的安全隐患，所以厂家一定要严把质量关，消费者在选购时要注意玻璃的质量，防火玻璃厂，要检查是否存在裂纹。

钢化玻璃表面有油漆该怎么去除？

钢化玻璃是表面有压应力的玻璃，采用钢化方式强化，从而提高承载能力，增强玻璃本身的抗风能力。那么钢化玻璃在日常的使用难免会沾到一些东西，防火玻璃规格，如果玻璃表面有油漆该怎么去除呢？可以采用下面几种方式：

1. 用肥皂加少许氨水和混合物，去除玻璃上的许多污渍。
2. 用粘性好的透明胶反复粘贴和撕开，可以去除部分表面。
3. 用少许稀钠水擦去，或使用油漆稀释剂。
4. 可以用吹风机吹干，然后轻轻刮一下。
5. 用蘸有洗甲水的棉签擦拭。
6. 可用风油精擦拭。
7. 用清洁剂或运动鞋去污膏擦拭。

#### 夹胶玻璃加工过程常见问题及解决方法

- 1、玻璃整体出现细小气泡：检查真空泵的工作情况与真空表的真空度，另外检查真空袋的密封度、气道是否阻塞。
- 2、玻璃中间出现气泡：气道排空引流未做到良好的处理。
- 3、玻璃四周出现气泡：高温加温时间过长需缩短高温保温时间。
- 4、玻璃四周出现雾状，严重时伴有气泡：检查玻璃的干燥度、盖布的干燥度、EVA胶片的干燥度(注意烘烤或者加长低温段保温时间)。
- 5、玻璃整面出现均匀雾状：需要加长高温段保温时间;或胶片有质量问题(普透胶片除外)。
- 6、玻璃中间局部出现白雾状，严重时伴有气泡：造成此问题的原因是该处玻璃或胶片潮湿或有水滴。
- 7、玻璃出现长条形大气泡或气泡带：钢化玻璃不平造成的，防火玻璃厂家，需加厚胶片，或合片时挑选吻合度好的两片玻璃。
- 8、钢化夹胶时，应该在玻璃钢化时就要注意配对钢化，保持弯曲度一致(尽量把两片要夹胶的玻璃放在同一位置钢化，方向一定要一致;打孔、开缺、异形的玻璃尤其要注意。)

9、两片不同类型的钢化玻璃夹胶时(如8mm  
5mm、钢化白玻钢化茶玻、普通浮法玻璃钢化玻璃等),需选用足够厚度的胶片。

10、瓷砖夹玻璃时,需选用抛光瓷砖,且瓷砖要干燥、去蜡。

赣州防火玻璃-防火玻璃厂家-汇投钢化厂(推荐商家)由南昌市汇投实业有限公司提供。“江西钢化玻璃,江西夹胶玻璃,江西防火玻璃,南昌地弹门”选择南昌市汇投实业有限公司,公司位于:江西省南昌市南钢货场一路18号,多年来,汇投钢化厂坚持为客户提供好的服务,联系人:姜经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。汇投钢化厂期待成为您的长期合作伙伴!