

# PCB钻孔机伺服电机修理代码9879

产品名称	PCB钻孔机伺服电机修理代码9879
公司名称	昆山泊思奥机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇花安路171号1号楼517室（注册地址）
联系电话	15250232951 15250232951

## 产品详情

兄弟机三洋伺服电机维修 三洋伺服电机维修 注塑机 雕刻机 雕铣机 精雕机 CNC 数控机床  
弹簧机三洋伺服电机维修 环球高速立排机太平洋无刷伺服电机维修；环球立排机CMC直流伺服电机维修  
；环球插件机，VCD8插件机，DRC独立编码器维修；环球跳线机马达，VCD-G机太平洋直流伺服电机  
维修；环球跳线机派克交流伺服电机维修；环球X、Y、Z轴，加速机Z轴，VCD8机X、Y轴，VCD-F机U  
NIVISAL环球直流伺服电机维修；PIUVITEC钻孔机宝茨伺服电机维修；KLINGELMBERG钻孔机宝茨直  
流伺服电机维修；HITACHI日立钻孔机X、Y、轴三洋62ZB、65BM、65ZB伺服电机维修。  
三洋伺服电机驱动器维修 代码

brother机床伺服驱动器常见故障有：上电无显示、电源灯不亮、过电流、过电压、欠电压、过热、过载、过速、缺相、抖动、编码器异常、模块损坏、接地故障等。

山洋伺服驱动器免费检查、先报维修价，经用户认可再进行维修。备件充足、交货迅速。所有维修伺服驱动器经电机及兄弟机平台测试、，维修优惠。

三洋伺服器报警1 OC 电源异常(过流) AL21 RL21 主电路电源异常(过电流)

三洋伺服器报警2 OL 过负荷 AL41 RL41 过载

三洋伺服器报警3 AOH 驱动器过热 AL51 RL51 驱动器温度异常

三洋伺服器报警5 OV 过电压 AL61 RL61 超电压 伺服驱动器控制板故障

三洋伺服器报警6 OS 过速 C1 过速 过速度

三洋伺服器报警7 PE 控制电源异常 AL71 RL71 控制电路电压异常

三洋伺服器报警8 DE 编码器异常 AL85 RL85 编码器初始故障

三洋伺服器报警9 MPE 主电源低 AL62 RL62 主回路电压过低 伺服驱动器内部不良

三洋伺服器报警A FP 主电源缺相 AL63 RL63 主电源缺相 R S T中，1相没有输入

内衬层挤出生产线伺服电机维修海道尔夫伺服电机维修，双复合挤出机伺服电机维修ABB伺服电机维修，钢丝压延机伺服电机维修，电脑绣花机伺服电机维修CT伺服电机维修，电脑车花生产线伺服电机维修SEM伺服电机维修，钢丝帘布裁断机伺服电机维修DEK伺服电机维修，重型密炼机伺服电机维修LAFERT伺服电机维修。机器人三洋69BM交流伺服电机维修富士贴片机日机电装伺服电机维修富士，索尼贴片机三洋伺服电机维修L松下贴片机松下伺服电机维修松下插件机，J2-J16，索尼机多摩川直流伺服电机维修松下RH立式插件机，卷烟机安川伺服电机维修西门子贴片机西门子交流伺服电机维修IMT60贴片机，冈野OKANO贴片机SINANO信浓伺服电机维修三星CP40L贴片机三洋P30。