

# 新能源汽车电池不均衡维修充不进电续航不足跳电电量急速下降维修

产品名称	新能源汽车电池不均衡维修充不进电续航不足跳电电量急速下降维修
公司名称	广西新西武联合再生资源有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南宁市江南区钦州路华辰云谷新西武低碳修复科技中心
联系电话	19336018501 19336018501

## 产品详情

新能源汽车电池不均衡、充不进电、续航不足、充电跳电、电量低时急速下降问题维修

新能源电池不均衡是导致电量不足、存电续航里程不足的主要原因：

- 1、对串连电池组配不好，出现容量差和开路电压差，这是原始误差问题；
- 2、电池开阀压有差别，失水不同，形成后天电池的容量差；
- 3、电池的自放电不同，慢慢导致荷电容量差异；
- 4、电池寿命差，在后期反应一只电池容量下降，影响其它电池的正常状态。

新能源电池充不进电：

- 1、电池内部保险丝熔断；
- 2、造成保险管与保险座之间接触不良、插头和插座接触不良、充电器和电源接触不良，都会影响正常充电，
- 3、电池寿命到期，正常电池的寿命大概5年，如果不正确的充电方式，会导致电池提前报废。

新能源电池续航不足：

- 1、车子载重过多；
- 2、长时间开暖风；
- 3、胎压不足；
- 4、不良的驾驶习惯。

新能源电池充电跳电：

- 1、漏电、过流或是开关故障引起；
- 2、电池或是BMS通信出现了故障。

新能源电池电量低时急速下降：

车辆在充满电的时候用电量比平时省电一半是说明动力电池有问题，看电量显示在续航里程加满电的情况下，如果

不论出现哪种问题，都应尽快请求专门的维修人员帮助，切勿自行维修，很容易造成电池二次伤害。

广西新西武联合再生资源有限公司一直致力于汽车低碳修复技术研发，积极引进国际多项高科技汽车修复技术和产品，填补了国内低碳修复领域的空白，使国内汽车低碳修复领域有了新的突破。公司于1996年开创国内汽车配件低碳修复行业，如今业务已覆盖全国各地，为各地区提供汽车低碳修复服务。现今我们将汽车低碳修复技术与深圳地区先进的管理理念相结合，打造全新的新西武汽车低碳修复服务模式。公司广纳人才，组建高效的营销策划推广团队，导入品牌管理机制。凭借多年来的市场积淀，我们在国内行业中树立了先进模范形象，赢得各大保险公司、4S店、汽车维修、汽车美容等企业的信赖与支持，并保持着长期的合作关系。