

Perkins珀帕金斯福格勒摊铺机机油压力传感器U5MK1088/2874A007

产品名称	Perkins珀帕金斯福格勒摊铺机机油压力传感器U5MK1088/2874A007
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:U5MK1088 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

Perkins珀帕金斯福格勒摊铺机机油压力传感器U5MK1088/2874A007

品牌：Perkins

零件号：U5MK1088/2874A007

品名：机油压力传感器

传感器：CH11072、CH12772、CV11447/M、CV19649/1、CV19649/2、CV19649/3、CV71626、CV71721、CV8621、KRP1556、KRP1557、KRP1558、KRP1559、KRP1560、KRP1561、KRP1687、KRP1688、KRP1692、KRP1693、T400032、T400066、T400882、T400883、T400884、T400972、T401231、T401479、T401484、T401485、T401819、T402162、T402549、T402550、T402601、T402602、T402671、T402863、T402977、T402987、T403280、T405054、T405451、T406711、T407180、T407268、T407269、T407354、T408487、T409471、T409614、T410249、T410497、T410501、T410762、T411843、T411850、T411944、T411973、T413231、T413425、T413490、T413742、T413764、T413922、T413996、T414354、T415131、T415680、T415770、T415904、T416329、T417241、T417897、T419380、T419414、T419504、T419554、T419841、T419947、T419949、T419976、T421011、T421524、T430069、T430111、T430364、T430531、T430705、T430814、T430823、T431122、T431201、T431202、T431240、T431333、T431759、T431796、T431857、T431992、T432195、T432957、T433073、U5MK0652、U85746080、U85746140、W85720590、W85720600、Y01/00029、131046880、131046940、1807253C1、1807369C2、1828345C91、1830669C92、1835985C92、1836537C91、1839415C91、1846480C2、1846481C92、185746090、185746100、185746110、185746120、185746130、185746151、185746160、185746170、185746180、185746190、1875784C93、1875838C91、1889511C1、26560178、2755D004、2848A282、2874A003、2874A008、2874A009、2874A011、2874A014、2874A016、2874A018、2874A019、2874A025、2874A032、385720500、385720530、680/215、809/45、886/151、886/160、886/163、886/164、886/165、886/167、886/170、886/171、886/189、886/192、886/199、886/200、886/203、886/209、886/212

产品优势：珀金斯perkins原装进口，配件齐全，价格合理。联合国内代理商为你提供有优势的原装进口珀金斯perkins发电机组配件。

在维修工程机械时，一些零部件装配有着严格的方向要求，只有正确安装，才能保证零部件正常工作。有些零部件外部特征不明显，正反都可以安装，在实际工作中时常出现装反的情况，导致零件早期损坏、机械不能正常工作、工程机械损坏事故等。如发动机气缸衬垫、不等距气门弹簧（如F6L912柴油机）、发动机活塞、活塞环、风扇叶片、齿轮油泵侧板、骨架油封、止推垫圈、止推轴承、止推垫片、挡油圈、喷油泵柱塞、离合器摩擦片盘毂、传动轴万向节等，这些零部件在安装时，如不了解结构及安装注意事项，易装反，致使装配后工作不正常，导致工程机械故障的发生。

如1台4120F柴油机更换活塞环后，柴油机冒蓝烟，考虑可能是机油加注过多或者活塞环“对口”所致。检查机油油量正常，拆下一个缸的活塞连杆组，发现活塞环未“对口”，但却把气环装反了，检查其它各缸活塞环也都装反了。该机使用内切槽式扭曲气环，安装时要求内切口朝上，维修人员恰恰装反了，由于内切槽活塞环装反时极易出现活塞“泵油”现象，使机油沿环切口处上窜到燃烧室内燃烧。又如ZL50装载机工作油泵上装有2个骨架油封，油封的正确安装方向是：里侧的油封唇口向里，外侧的油封唇口向外，这样既可防止工作泵将液压油箱内油液通过变速泵打入变速箱，也可防止变速泵将变速箱内油液通过工作泵打入液压油箱内（工作泵和变速泵并排安装，由一只轴齿轮驱动），笔者就曾遇到两例因该油泵油封装反而导致的油液互窜故障。因此，维修人员在装配零部件时，一定要掌握零部件的结构及安装方向要求，不可想当然盲目安装。