

# 长沙市外墙砖维修公司

产品名称	长沙市外墙砖维修公司
公司名称	湖南金庭环保工程有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区跳马镇复兴
联系电话	0731-89782678 13077321986

## 产品详情

湖南金庭环保工程有限公司主营建筑外墙、幕墙、别墅等的高空维修、防水补漏、房屋拆除、油漆涂料维修翻新、旧楼改造翻新、真石漆施工、墙体粉刷、瓷砖空鼓搓除、外墙砖脱落修复、瓷砖掉落排危、高空外墙粉刷、外墙翻新、建筑墙体修复、危墙拆除、外墙装饰装修等相关维修工程。欢迎电话咨询。

### 脱落初步原因分析

- 1、抹灰层过厚，施工时未严格按照分层抹灰的原则施工，造成内部应力过大，导致外墙砖起鼓脱落。
- 2、结合层处理不当，混凝土构件以及砌体上的隔离剂、灰尘没有彻底清洗干净，基体表面过于光滑。导致抹灰层空鼓、大片脱落现象。
- 3、基体湿润不足，底层砂浆失水过多，致使基层粘结强度不足，从而产生空鼓、裂缝、表面龟裂。
- 4、基层结构因素，框架结构外墙在砼梁柱和砌体接缝处，易发生因砌体变形而造成的破坏。脚手架洞口等未砌实，形成局部基层不牢而破坏。
- 5、养护不足，也易引起龟裂、脱落、空鼓甚至脱落。
- 6、柱、梁、板与砌体间的连接不牢，墙体拉结筋数量不足、长度不够、设置不合理，墙面没有钢丝网片，造成抹灰层脱落。
- 7.年代久远，自然老化等原因。