

玉柴发电机组300kw

产品名称	玉柴发电机组300kw
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	玉柴:300KW
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

产品详情

玉柴发电机组300KW

启动系统的故障

故障原因：空气分配器安装位置不对，贮气瓶内压缩空气压力太低，主启动阀或者主启动阀控制阀打不开（卡住）。排除方法：进行检查调整，重新充气，拆开阀门，弄清故障原因，消除故障。

燃油供给系统故障

故障原因：一是燃油系统内有空气，排除方法：检查燃油管路接头是否松弛。旋开回油管线和燃油过滤器上的放气旋塞，用手泵把燃油压到溢出螺塞不带气泡为止，然后旋紧旋塞，并将手泵锁死。

二是燃油管路或过滤器堵塞，排除方法：检查管路各段，找出故障部位使其畅通。若过滤器堵塞，应清洗或更换滤芯。

三是输油泵不供油或断续供油，排除方法：检查进油管是否漏气，如果排除进油管漏气后，仍不供油，应检修输油泵。

四是喷油压力大，排除方法：调整喷油器的喷油压力将喷油器拆下来，检查其好坏。

五是喷油量很少或喷不出油，排除方法：更换弹簧；拆开修理；拆开清洗或更换出油阀。

六是喷油泵故障，喷油泵弹簧折断，喷油泵的齿条卡死在停车位置，出油阀卡住或弹簧断裂。七是喷油器故障，喷油器孔堵塞、喷油器针阀卡死。排除方法：拆开清洗；拆开清洗并研磨喷嘴偶件或更换新件，检查时，用人力转动曲轴时，感觉压缩冲程阻力不大。

气缸漏气

气缸漏气一般分为外泄漏和内泄漏。外泄漏故障分为以下几种：活塞杆端漏气：故障原因为活塞杆安装偏心，润滑油供应不足。排除方法是：重新安装调整，使活塞杆不受偏心和横向负荷；缸筒与缸盖间漏气：故障原因为活塞密封圈磨损，活塞杆轴承配合面有杂质。排除方法是：检查油雾器是否失灵，更换密封圈；缓冲调节处漏气：故障原因为活塞杆有伤痕。排除方法是：清洗除去杂质，安装更换防尘罩，更换活塞杆。