

衡阳ABB ACS580变频器维修

产品名称	衡阳ABB ACS580变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

衡阳ABB ACS580变频器维修

故障代码A4A9

A4A9 冷却

原因：变频器模块温度过高。

措施：检查环境温度。如果超过 40 °C /104 °F (IP21 外形 R4...R9) 或超过 50 °C /122 °F (IP21 外形 R0...R9)，请确保负载电流不超过变频器的降容负载能力。对于所有 P55 外形，请检查降容温度。请参阅变频器硬件手册的技术数据一章中的降容一节。检查变频器模块冷却气流和风机运转。检查柜体内部和变频器模块散热器的积尘。按需进行清洁。