

长沙浏阳ABB ACS580变频器维修

产品名称	长沙浏阳ABB ACS580变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

长沙浏阳ABB ACS580变频器维修

ABB ACS580变频器2330 接地漏电故障代码维修

2330 接地漏电 可编程故障：31.20 接地故障

原因：

通常由于电机或电机电缆故障，变频器检测到负载失衡。

措施：

确认电机电缆中没有功率因素校正电容器 或电涌吸收器。

通过测量电机和电机电缆的绝缘电阻来检查电机或电机电缆中的接地故障。

尝试以标量控制模式运行电机（如果允许）。（参见参数 99.04 电机控制模式。）

如果检测不到接地故障，请联系湖南诺亚众达公司。