## CAT卡特彼勒配件EMCP4.2 控制模块 592-5153

产品名称	CAT卡特彼勒配件EMCP4.2 控制模块 592-5153
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:592-5153 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1 #栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

网页中公布的配件名称或配件件号与图片仅为参考,因型号与技术参数太多,没能全部展示,具体的需求请与本司的在线客服沟通与交流。

零件号 592-5153 的兼容型号

PETROLEUM PRODUCTS

C15

**ENGINE - INDUSTRIAL** 

3406C 3508B 3512 3512B 3512C 3516 3516B 3508 3516C 3516E 3561B C15 C15 GEN SE C15 I6 C175-16 C175-20 C18 C18 GEN SE C18 I6 C27 C3.3 C32 C32 GENSET C4.4 C9 C9 GEN SET G3412 G3412C G3508 G3512E G3516 G3516B G3516C C7.1 G3516E G3520C G3520E XQ425

**ENGINE - GENERATOR SET** 

3412 3512 3516B 3516C C13 C13 XQ350 C13GENSET C15 C175-16 C18 C3.3 GEN S C3.3DE33E0 C3.3DE33E3 C32 C4.4 C27 C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 C4.4 GEN S C4.4DE55E2 C4.4DE65E3 C4.4DE88E0 C4.4DE88E3 C7.1 C7.1 GEN S C7.1DE200E C9.3 PM3456

发电机

3412 SR4 SR4B SR4BHV

整机全部动作故障的原因有: (I)液压油不足,吸油油路不畅(如吸油滤芯堵塞),油路吸空等造成液

压泵吸油不足或吸不到油,使得整机全部动作发生故障。(2)先导油路故障。此故障只存在于伺服操纵的挖掘机,对于机械式拉杆操纵的挖掘机则不存在。先导油路故障会造成先导油压力不足,使得操纵系统失灵,从而表现为整机动作故障。(3)液压泵与发动机之间的传动连接损坏。这样发动机不能带动液压泵,泵口也就没有压力油输出,使得整机不动作。(4)前后液压泵均严重磨损或损坏,造成泵的输出流量、压力不足,从而引起整机动作迟缓无力或完全不动作。(5)液压泵的功率调节系统故障。