

新能源汽车底盘破损擦伤维修电池外壳磕裂破洞维修

产品名称	新能源汽车底盘破损擦伤维修电池外壳磕裂破洞维修
公司名称	广西新西武联合再生资源有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南宁市江南区钦州路华辰云谷新西武低碳修复科技中心
联系电话	19336018501 19336018501

产品详情

新能源汽车底盘破损擦伤怎么办：

先不要发动车辆，看看是哪里刮碰

若是汽车底盘轻微刮碰，对新能源汽车是没有什么影响的

若出现漏液等较重刮碰，需要即时拨打维修电话，找专业维修人员进行修理更换

新能源汽车底盘受到严重撞击，会导致动力电池包出现大面积变形，电池包在以变形的状态下运作很大可能形成短路造成汽车自燃。

新能源汽车底盘需要注意：

尽量不要让汽车通过涉水和路况不好的路段，要定期检查底盘的基本情况，发现有問題要及时前往专业的修理厂进行维修，避免造成更大损失。

广西新西武联合再生资源有限公司一直致力于汽车低碳修复技术研发，积极引进国际多项高科技汽车修复技术和产品，填补了国内低碳修复领域的空白，使国内汽车低碳修复领域有了新的突破。公司于1996年开创国内汽车配件低碳修复行业，如今业务已覆盖全国各地，为各地区提供汽车低碳修复服务。现今我们将汽车低碳修复技术与深圳地区先进的管理理念相结合，打造全新的新西武汽车低碳修复服务模式。公司广纳人才，组建高效的营销策划推广团队，导入品牌管理机制。凭借多年来的市场积淀，我们在国内行业中树立了先进模范形象，赢得各大保险公司、4S店、汽车维修、汽车美容等企业的信赖与支持，并保持着长期的合作关系。