



不锈钢板(有镜面板，雾操作面板，不锈钢拉丝板)要在钣金折弯前进行能够进行拉丝工艺处理，未散喷涂，钢板防护罩如果需要喷涂一定要做好打毛处理;铝板一般选用氧化处理，依据喷涂不一样的颜色选择不一样的氧化背景颜色。

钢板防护罩生产过程中必须留意哪些事项?今日就跟大家发送至此，把握简述可咨询本网站客服。