

诚信为本 摩托车批发（德鑫贸易） 欢迎咨询选购

产品名称	诚信为本 摩托车批发（德鑫贸易） 欢迎咨询选购
公司名称	南平市德鑫贸易有限公司
价格	8580.00/辆
规格参数	品牌：:德鑫 型号：:多款供选 整车外形尺寸：:各种（mm）
公司地址	福建省南平市延平区横排路27号18层1803室
联系电话	86 0599 8619088 13859398667

产品详情

品牌：	德鑫	型号：	多款供选	整车外形尺寸：	各种（mm）
装载重量：	130-150（kg）	整备重量：	130（kg）	最高车速：	90（km/h）
经济车速：	60（km/h）	百公里油耗：	2.5（升/百公里）	发动机型号：	欢迎来电咨询
排量：	150（CC）	额定功率：	5.5（kw）	产地：	福建
发动机排量：	0.1-0.3（L）	发动机最大功率	5.5（kw）	发动机最大扭矩	5（n.m）
		：		：	
缸径×行程：	多款供选	空车质量：	130（kg）	离地间隙：	120（mm）
气缸数：	1	压缩比：	多种2	油箱容量：	10（L）
轴距：	1250（mm）				

【产品展示】

温馨提示：产品属性和价格仅供参考，详情欢迎来电咨询：13850994191 李小姐

【产品相关说明】

摩托车除障一、非正常排烟故障的分析1、排气管冒蓝烟冒蓝烟的故障现象是：发动机工作过程中，在排气消声器的尾部经常可见淡蓝色烟雾，并有机油消耗过快的现象。故障的原因可能是：机油油面过高；汽缸压缩压力低于规定值；活塞、活塞与汽缸筒的间隙增大。2、排气管冒黑烟冒黑烟的故障现象是：发动机工作时，排气管冒黑烟，并能嗅到刺鼻的汽油味，加速时较明显。故障的原因可能是：混合气过浓；火花塞工作不良；点火过迟。3、排气管冒白烟冒白烟原故障现象是：发动机工作时，排气管冒白色烟雾。故障的原因可能是：燃油中含有水分；汽缸或消声器中有水分。

二、故障1、排气管冒蓝烟首先检查机油油面是否过高，因为油面过高易造成机油上窜。检查油面时，切不可在发动机刚停熄后就检查，应在停机10分钟后再进行检查。若油面过高，应及时放出多余的机油。若机油油面正常，对使用时间较长的发动机，就检查汽缸压缩压力以及活塞、活塞环与汽缸的磨损而使间隙增大的可能性，间隙增大使机油上窜。经检查，汽缸压力低于规定值，应进一步检查活塞是否有积碳卡、磨损过甚或弹力消失。若出现上述情况，应清洗活塞环或予以更换。对于汽缸筒磨损严重，活塞与缸筒间隙超过规定值时，就做镗缸、更换活塞等处置。对于刚刚经过大修或换过活塞环的发动机，常因活塞环内、外切口（或切口）装错而上窜机油。若出现上述情况，应重新安装活塞环。2、排气管冒黑烟检查混合气的浓度。出现故障症状后，首先检查化油器风门。在发动机正常工作时，是否有纵机构卡滞、失灵而不能合、开的现象，若有应修理或更换。其次还应检查：浮子室油面是否过高；浮子是否破漏不能浮起；主量孔针阀是否开放过多；空滤器是否堵塞等。发动机熄火后，从化油器上看主喷管，若有油流出或滴油，说明浮子室油面过高，应将浮子的舌子片向上适当弯曲或在针阀座的下面增加适当的垫片来调整。检查浮子，若出现破裂漏油现象，应予以焊修或更换。注意，焊修后的浮子重量会有所增加，装用时须重新调试，以保证正常的液面高度。检查三角针阀是否有密封不严等情况，若有应予更换。检查滤油器，若有堵塞现象，应予清洗或更换。检查火花塞跳火情况。若火花塞跳火弱或跳火不正常，混全气将不能燃烧，也将出现冒黑烟的状况。拔下火花塞，作跳火正常，火花强烈，说明火花塞无故障；若火花塞的火花不是沿电极跳动，而是四周跳火，说明火花塞跳火不正常，应更换一新的火花塞；若火花塞积碳严重，就清洗。发动机排气行在冒黑烟过程可，若件有"突突"声和"放炮"声，则说明点火太迟。若出现上述情况，就及时校正。3、排气管冒白烟发动机排气管冒白烟，多因燃油可含有水分汽缸可以及消声器内有水气引起。若一直有白烟现象，说明燃油不合格，应更换质量好的燃油。若只是启动时冒白烟，正常运转后消失，这种问题不足为虑。4. 动力不足此类情况多是活塞环老化密封不好，气门封闭不严或化油器堵塞！应更换活塞环。气门和清洗化油器。

【公司介绍】

南平市德鑫贸易有限公司位于中国滨江南路汽车站正对面，南平市德鑫贸易有限公司是一家摩托车、助力车等产品的经销批发的私营独资企业。南平市德鑫贸易

有限公司经营的摩托车、电动车畅销消费者市场。南平市德鑫贸易有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的

合作关系。南平市德鑫贸易有限公司经销的摩托车、助力车品种齐全、价格合理。南平市德鑫贸易有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品

种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

【产品推荐】