

威尔信发电机充电机发电机702/186帕金斯Perkins发动机配件供应

产品名称	威尔信发电机充电机发电机702/186帕金斯Perkins发动机配件供应
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:702/186 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机发电机充电机型号规格：

CH11087、CH12876、CV70187、CV70291、MP10305、MP10523、NS10089、OD20822/2、OE52360、T400306、T400312、T400313、T405317、T405395、T405396、T405758、T405759、T406063、T406405、T407039、T407188、T407380、T411167、T411191、T411192、T412092、T412400、T412401、T412614、T412776、T414270、T414278、T414414、T414523、T415890、T415892、T415894、T415996、T416234、T416349、185046160、185046170、185046210、185046220、185046300、185046320、185046360、185046440、185046470、19020346、2871A003、2871A007、2871A141、2871A142、2871A145、2871A147、2871A157、2871A160、2871A161、2871A163、2871A165、2871A166、2871A167、2871A168、2871A253、2871A306、2871A307、2871A308、2871A416、2871A503、2871A703、2871C105、2871C202、702/186

交流发电机充电率低或不规则

可能原因:

1.交流发电机的传动带松弛。

调整传动带以获得正确张力。

2.充电、接地回路或蓄电池接头故障。

检查所有电缆和接头。所有接头必须清洁并且要拧紧。更换所有出故障的零件。

3.交流发电机调节器故障。

修理或更换交流发电机调节器。

4.交流发电机的电刷故障。

安装新的电刷。

5.整流二极管故障。

更换出故障的整流二极管。

6.转子（励磁线圈）故障。

安装新的转子。